


# POVODÍ LABE, státní podnik

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

### VD Velký rybník, sanace skály



Zpracoval:	Bc. Karel Koudela vedoucí technické skupiny PTÚ Pce dne: 30.8.2019	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne:	
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu:	Tajemník Dokumentační komise

**a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:**

název stavby – tok, název	VD Velký rybník, sanace skály
místo, případně ř. km, k.ú.	VD Velký rybník, hráz, k.ú. Malešov
Inventární číslo DM	9051003022
identifikátor ISYPO	400142563 (hráz)

**b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:**

- **Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).**

Důvodem k realizaci akce je zajištění stability části vzušního lice hráze VD Velký rybník a to v prostoru obslužné štoly, která zároveň slouží jako výpust z rybníka. V těchto místech je těleso hráze tvořeno 6 m vysokou skalní stěnou, jejíž stabilita byla narušena vytvořením trhlin a částečným opadem částí skalní stěny. Veřejná zakázka má za cíl stabilizovat celou skalní stěnu a zabránit jejímu dalšímu rozrušování jak z důvodu zabezpečení stability hráze VD Velký rybník (zejména vstupního portálu do štoly), tak i z důvodu zajištění bezpečnosti pro obsluhu VD, která se pohybuje v okolí současného místa poruchy. Porucha byla zjištěna při pravidelné kontrolní prohlídce vodního díla provedené J. Drtinou v srpnu 2018.

- **Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).**

Cílem veřejné zakázky je zajištění skalní stěny v prostoru portálu obslužné štoly VD Velký rybník, což bude spočívat v odstranění příčin rozrušení skalní stěny a provedení sanace stěny způsobem, který zajistí eliminaci opadu kamenné suti, nebo samostatných kamenů z této konstrukce. Předpokládá se tedy zajištění, zpevnění stávajícího stavu skalní stěny způsobem, který bude navržen v projektové dokumentaci, která bude za tímto účelem zhotovena. Pro vhodný způsob návrhu sanace místa poruchy může projektant vycházet i z inženýrskogeologického průzkumu zadaného v rámci předprojektové přípravy provozovatelem VD Velký rybník, kde je podrobně popsán stávající stav celé konstrukce, včetně možných příčin poruch a možného řešení zabezpečení části skalní stěny. Tento průzkum je přílohou tohoto zámléru.

- **Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.**

Předmět akce je v souladu s povinnostmi správce toku a vlastníka vodního díla dle zákona č. 254/2001 sb. v platném znění.

- **Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.**

Riziko nerealizace akce spočívá zejména v možném bezprostředním ohrožení stability části vodního díla Velký rybník – jeho hráze a obslužné štoly a to za předpokladu, že by nebyl zabezpečen stávající stav a i nadále by hrozilo poškození skalního masivu sesuvy kameniva, nebo opadem samostatných kamenů. Při nerealizaci akce je také ohrožena bezpečnost osob provádějících údržbu a manipulace na vodním díle, kdy může dojít při náhlém uvolnění kamene k ohrožení zdraví a bezpečnosti těchto osob.

- **Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).**

Způsob navržení sanace stávající skalní stěny bude výhradně v kompetenci projektanta akce, který může zvolit zabezpečení této konstrukce v souladu s návrhem uvedeným v inženýrskogeologickém průzkumu, tj. použití 5 samozávrtých kotev doplněných ocelovou záchytnou sítí, nebo zajistit stabilitu konstrukce jiným vhodným způsobem.

- **Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.**

Zpracování PD 2020.

Realizace opravy 2020.

- **Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)**

Vzhledem k opravě VD není třeba dokládat hodnocení VH majetku.

- c) **kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE),**

Přesná cena za realizaci opravy bude stanovena v projektové dokumentaci, která bude za tímto účelem zpracována. Vzhledem k specifickým pracím, které nejsou běžnou činností prováděnou v rámci správy vodních toků a vodních děl, je cena ve výši 900 tis. Kč velmi hrubým odhadem.

- d) **požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,**

Vzhledem k charakteru akce není nutno řešit.

- e) **územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,**

V rámci zpracování PD bude řešen přístup k místu opravy a zajištění potřebného prostoru pro samotnou realizaci sanace s ohledem na případné vybudování pomocných konstrukcí lešení apod. Vzhledem k charakteru akce se nepředpokládá jakýkoliv vliv na ŽP.

- f) **údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),**

Opravou nebude zasahováno do ochranných podmínek ZCHD. Předmětná lokalita se nenachází v maloplošném, velkoplošném chráněném území ani v na území NATURA 2000.

- g) **v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí.**

Předmětná akce není v rozporu s opatřením dle PDP.

**h) majetkoprávní vztahy:**

- záměr na opravu/rekonstrukci bude obsahovat listiny, prokazující vlastnické právo ke stavbě (smoluva prokazující nabytí majetku, kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas).

Celá oprava bude realizována na hrázi VD Velký rybník, jehož vlastníkem je ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

- záměr na opravu/rekonstrukci bude obsahovat dokumentaci skutečného provedení nebo pasport stavby (nebo jiná dostupná dokumentace stavby).

Vzhledem k charakteru akce – investice, neobsahuje záměr dokumentaci skutečného provedení.

- záměr na opravu/rekonstrukci bude obsahovat geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán pro vyznačení vodního díla (je-li k dispozici).

Není součástí záměru opravy.

- aktuální stav dotčených pozemků (doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí).

Stavba, na které bude akce realizována je hráz VD Velký rybník. Přístup k místu prací je po účelové komunikaci ležící na pozemku č. parc. 920 k.ú. Bylany u Kutné Hory ve správě Povodí Labe, státní podnik a dále po komunikaci na koruně hráze VD Velký rybník. Přístup pro pěší je umožněn z koruny hráze po schodišti umístěném na vzušném lící a po cestě podél paty vzdušného líce hráze.

**i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.**

Po provedené opravě se nepředpokládá vynaložení dalších prostředků.

**j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby.**

Oprava si nevyžádá provedení mimořádné manipulace.

**k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů).**

Akce není hrazena z dotačních programů.

**l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM).**

Akce nebude rozdělena na stavební objekty.


m) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :


Akce není hrazena z dotačních programů.

Název parametru	měrná jednotka	hodnota parametru

Součástí toho záměru jsou následující přílohy:


1. Situace 1 : 20 000
2. Letecký snímek
3. Snímek katastrální mapy
4. Inženýrskogeologický průzkum, včetně fotodokumentace
5. Karta majetku





## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">1171</a>
Obec:	<a href="#">Malešov [534188]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Malešov [690830]</a>
Číslo LV:	55
Výměra [ $m^2$ ]:	420
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	<a href="#">vod. dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž</a>



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	
Povodí Labe, státní podnik, Vítá Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápis.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.09.2019 09:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), [Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8](#).  
Podání určená katastrálním úřadem a pracovištěm zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">600/40</a>
Obec:	<a href="#">Malešov [534188]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Malešov [690830]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10343</a>
Výměra [ $m^2$ ]:	2066
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	<a href="#">vod. dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž</a>



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	24/28
Schwarzenberg Karel, č. p. 83, 27024 Sýkořice	4/28
Právo hospodaření s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Vítěz Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	24/28

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápis.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům najeznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.09.2019 09:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8.  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištěm zaslejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

PŮDORYS

1 : 100



Povodí Labe, státní podnik  
Vítá Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Ústí nad Orlicí 25. června 2019

**Vrchlice – VD Velký rybník, inženýrskogeologický průzkum pro posouzení stability skalní stěny.**

Inženýrskogeologický průzkum byl objednán střediskem 2211352, závod Pardubice, objednávkou č. A700190425 ze dne 6. května 2019. Objednatel požaduje posouzení stability skalní stěny vystupující na vzdušním lící hráze VD Velký rybník podmíněné opadáváním kamenů ze skalní stěny do prostoru pohybu obsluhy hráze.

Místo hráze z geologického hlediska náleží k moldanubické oblasti a její gföhlské sudregionální jednotce. Z petrologického pohledu se zde vyskytují migmatitizované dvojslídne pararuly. Horniny jsou svrchnoproterozického stáří a jsou postiženy regionální metamorfózou. K dalšímu postižení horninového masivu dochází během variské orogeneze, křehkou zlomovou tektonikou. Projevující se zde dominantní tektonické směry jihozápad – severovýchod (krušnohorský směr) a severozápad – jihovýchod (sudetský směr) predisponující hlavní směry údolí obsazené tokem Vrchlice.

Hráz Velkého rybníka má délku v koruně 90 m, maximální výšku 15 m a zadržuje vody Vrchlice v celkovém objemu 299 tis. m<sup>3</sup>. Hráz je jednoduché sypané konstrukce vložené v bocích i ve dně do hornin skalního podkladu. Regulace vodní hladiny probíhá prostřednictvím tří spodních výpustí ovládaných elektrickými šoupaty. Ty jsou umístěny ve štole pod hrází. K další regulaci dochází dvěma bočními přelivy.

Vzdušná, lícová strana hráze je opevněná kamenným obkladem přecházejícím do kamenné spárované zídky, betonového límce a skalního masivu při patě hráze.

Předmětem průzkumných prací je uměle vytvořená skalní stěna v těsné blízkosti portálu obslužné štoly. Skalní stěna je cca 6 m vysoká s orientací a sklonem 100/80 stupňů. Výše je hráz sypaná a stabilizovaná opěrnou kotvenou stěnou, nebo svahovaná a zpevněná kamennou dlažbou.

Posuzované místo se vyznačuje nepříznivou orientací diskontinuit, která negativně ovlivňuje stabilitu skalní stěny, viz fotografie 2. Geologickým průzkumem, který vychází zejména z měření diskontinuit, bylo zjištěno, že stabilitu skalní stěny ovlivňují 3 hlavní systémy ploch nespojitosti a fragmentace horniny se pohybuje v závislosti na směru diskontinuit od malých bloků až po bloky v řádu metrů. Orientace dominantních ploch nespojitosti způsobuje vznik nestabilních bloků a horninových klínů, které mají predispozici k vyjetí do prostoru pohybu osob obsluhujících hráz. V rámci průzkumu byly změřeny tyto hlavní systémy diskontinuit 70/80, 285/60 a 142/60. Diskontinuity byly měřeny jak při patě stěny, tak pomocí horolezecké techniky v stěně samotné. Podobnosti a grafické zpracování jsou k dispozici v příloze 4. Kromě měření puklin bylo provedeno bodové stanovení pevnosti horniny, které vychází pro zvětralou horninu 18-20 MPa a navětralou až zdravou horninu 50-70 MPa to odpovídá normovému zatížení R3 až R2. Zjištěné údaje o geometrii stěny a porušení horninového masivu byly vloženy do modelu – Lambertovi plochojevné projekce a posouzeny na stav tvorby horninových klínů a nestabilních bloku s potenciálem translačního pohybu programem GEO5, viz pasport v příloze. Geomechanický model obsahuje kromě již zmiňovaných geometrických dat i smykové charakteristiky verifikované za pomoci programu RocLab, opět viz pasport v příloze.

### Závěr


Na základě výsledků geologických prací se nepředpokládá vznik nestabilních skalních klínů. Opadávání kamenů je způsobeno translačními pohyby desek (bloků) po diskontinuitách odpovídajících foliačním plochám pararul. Foliační diskontinuity jsou druhotně rozvolněny nejen přirozenou erozí skalního masivu, ale i jeho porušením během výrubu blízké štoly. Po výrubu byla snaha ošetření puklin vyspárováním cementovou směsí. Spárování je dnes již nefunkční, viz fotografie v příloze. Pro zvýšení stability skalní stěny doporučujeme následující technické opatření. Vhodná bude instalace 5 samozávrtých kotev, doplněný ocelovou záhytnou sítí. Kotevní směry je třeba upravit tak, aby byly kolmé vůči plochám hlavních diskontinuit. Během sanačních prací bude vhodný dozor geologa.

Vypracoval:

Mgr. Vladimír Kolařík


**Přílohy:**

1. Přehledná topografická mapa
2. Geologická mapa zájmového území
3. Situace zájmového území v ortofotomapě
4. Pasport z měření, interpretace a klasifikace
5. Fotodokumentace



zájmové území



**KVARTÉR**

- 1 navážka, halda, výsypka, odval
- 6 nivní sediment
- 7 smíšený sediment
- 8 karbonát sladkovodní
- 12 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
- 16 spraš a sprašová hlina
- 25 písek, štěrk

**KŘÍDA**

- 315 pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické
- 316 vápence biodetritické
- 1195 dvojslídny migmatit až ortorula
- 1205 dvojslídny svor
- 1160 skarn
- 1194 pararula až migmatit



○ místo průzkumných prací



Výstupy z měření, interpretace a klasifikace			
pořadí	charakteristika	hodnota	poznámka
1	orientace a sklon skalní stěny	100/80	
2	měřená foliace (blížidelnost)	142/60	směr sklonu/sklon měřený ve stupních
3	hlavní puklinové systémy	70/80, 285/60	
4	bodová pevnost skalní horniny	18 – 20 MPa zvětralá hornina 50 – 70 MPa navětralá až zdravá hornina	in-situ zjištěna skleroskopickou metodou (Schmidtovým tvrdoměrem)
5	stanovená střední vzdálenost puklin	5 -10 cm	
6	posouzení povrchu diskontinuit	hladké, středně zvětralé a alterované povrchy	dle Hoek a Marinos 2000
7	stanovení geologického indexu napětí pro puklinaté horninové masivy	GSI = 38	
8	typ horniny	metamorfovaná	
9	petrologické zařízení	migmatitizovaná dvojslídna pararula	
10	smykové parametry – úhel vnitřního tření	$\Phi=36^\circ$	stanoveno pomocí SW RocLab
11	smykové parametry – koheze na puklině	c = 10 kPa	stanoveno kvalifikovaným odhadem
12	deformační parametry – modul přetvárnosti	E <sub>def</sub> = 1670 MPa	stanoveno pomocí SW RocLab
13	zařízení	R3 až R2	dle ČSN P 73 1005 – inženýrskogeologický průzkum (2015)


Posouzení tvorby horninového skalního klínu (SW GEO5 - Fine spol. s r.o. ČR) - plochy se v grafickém okně zobrazují pomocí oblouků do Lambertovi projekce, kde oblouk představuje průsečnice roviny s povrchem spodní polokoule (průsečnicový diagram)

**Legenda**


- Šímyková plocha 1
- Šímyková plocha 2
- Šímyková plocha 3
- × × × Táhová trhina
- — Uhel s místním trénem

**Výpočet horninového klínu**  
 Síla vzdorujičí  $T_{res} = 10200,25 \text{ kN/m}$   
 Síla posouvající  $T_{act} = 83,15 \text{ kN/m}$   
 Využití = 0,82 %  
 Stabilita skalního svahu VYHOVUJE

— Legenda




Lambertova plochojevná projekce – interpretace nestabilní geometrie skalních desek.



Vrchlice – VD Velký rybník, inženýrskogeologický průzkum pro posouzení stability skalní stěny

Interpretace geomechanických vlastností zvětralé části horninového masivu (SW RocLab – Rocscience Ins. Toronto, Canada).






Fotografie 1: Místo průzkumných prací, pohled z koruny hráze.



Fotografie 2: Vzdušná strana hráze, předmětná skalní stěna.




Fotografie 3: Vzdušní strana hráze, vstup do štoly strojovny výpusti.



Fotografie 4: Kotvení portálu štoly.




Fotografie 5: Portál štoly, kotvená opěrná stěna přecházející do skalního masivu (přechod je v místě pásu vegetace).



Fotografie 6: Pata skalní stěny s betonovým prahem.




Fotografie 7: Odstranění rozvolněných a dunivých bloků během prohlidky skalní stěny.



Fotografie 8: Dočištění skalní stěny a měření diskontinuit.



Fotografie 9: Balvanitá opadávka, navětralé migmatitizované dvojslídné pararuly.



Fotografie 10: Vyspárování puklin betonovou směsí.



Fotografie 11: Uvolněná výplň spár.



Fotografie 12: Porušení horninového masivu systémem puklin ve dně levé spodní výpusti.

## Výpis z evidence WAM/S3

VÝPIS Z EVIDENCE WAM/S3						
HIM	NAZEV	PORCENA	DATUM_ZARAZENI	DATUM_VYRAZENI	CASATKA_ZUSTATKOVÁ	STREDISKO_NAKL
9051003022	VRCHLICE: VELKÝ RYBNÍK	20730577	1.12.1967		18768569	22:11352
HIM	POR	DATUM_ZMĚNY	ZKRCINN	CINNOST	NAZEV1	NAZEV2
9051003022	1	4.3.1999	NOVÁ_KARTA	Konverze:	211352	211352
9051003022	2	11.6.1999	O.Ú.POČÁT	Požátek úř. odpisů KONSTANTNÍ	211352	
9051003022	3	13.4.2000	O.D.PŘERUŠ	Přerušení D.O. - ROVNOMĚRNÉ ODPISY	211352	
9051003022	4	1.1.2000	ZM_STŘED	Hromadná změna	211352	
9051003022	5	21.2.2001	O.D.POKRAČ	Pokračování D.O. - ROVNOMĚRNÉ ODPISY	211352	
9051003022	6	22.2.2001	O.D.PŘERUŠ	Přerušení D.O. - ROVNOMĚRNÉ ODPISY	211352	
9051003022	7	1.12.2003	O.D.POKRAČ	Pokračování D.O. - ROVNOMĚRNÉ ODPISY	211352	
9051003022	8	1.12.2006	O.D.KONEC	Konec D.O. - ROVNOMĚRNÉ ODPISY	211352	
9051003022	9	1.1.2016	ZM_N_STŘED	Hromadná změna	211352	
9051003022	10	1.1.2016	ZM_STŘED	Hromadná změna	211352	
9051003022	11	1.12.2016	O.Ú.KONEC	Konec úř. *	2211352	2211352
9051003022	12	1.12.2018	NAVÝŠENÍ	Obnova spodních výpustí	9990000	9990000
9051003022	13	1.12.2018	NAVÝŠENÍ	Obnova spodních výpustí	2211352	
9051003022	14	1.12.2018	NAVÝŠENÍ	Obnova spodních výpustí	2211352	
9051003022	15	1.12.2018	NAVÝŠENÍ	Obnova spodních výpustí	2211352	
9051003022	16	21.1.2019	NAVÝŠENÍ	Obnova spodních výpustí	2211352	
9051003022	17	21.1.2019	NAVÝŠENÍ	Obnova spodních výpustí	2211352	
9051003022	18	25.3.2019	NAVÝŠENÍ	Obnova spodních výpustí	2211352	

HIM

POZNAMKA

1/2/2018 NAVÝŠENÍ Zařazovací protokol č. 86/18, akce č. 229090017 - obnova spodních výpustí, dotace L33 22 666 444,53 Kč /2019 NAVÝŠENÍ Zařazovací protokol č. 2/19, akce č. 229090017 - obnova spodních výpustí, dodatek č. 3 ke smíluvce o dílo D92160068 3/2019 NAVÝŠENÍ Zařazovací protokol č. 19/19, akce č. 299190001 - vystrojení díla zařízením TBD (10 ks nřebových nivelačních znaků, 1 ks čepové nivelační znacka, 1 ks zařazené nivelační znacky, 2 ks náklonoměrných základem DA2, provedení jádrového vrutu pro svědenní průsaku


9051003022 výpustí, dodatek č. 3 ke smíluvce o dílo D92160068 3/2019 NAVÝŠENÍ Zařazovací protokol č. 19/19, akce č. 299190001 - vystrojení díla zařízením TBD (10 ks nřebových nivelačních znaků, 1 ks čepové nivelační znacka, 1 ks zařazené nivelační znacky, 2 ks náklonoměrných základem DA2, provedení jádrového vrutu pro svědenní průsaku

HIM

POZNAMKA

1/2/2018 NAVÝŠENÍ Zařazovací protokol č. 86/18, akce č. 229090017 - obnova spodních výpustí, dotace L33 22 666 444,53 Kč /2019 NAVÝŠENÍ Zařazovací protokol č. 2/19, akce č. 229090017 - obnova spodních výpustí, dodatek č. 3 ke smíluvce o dílo D92160068 3/2019 NAVÝŠENÍ Zařazovací protokol č. 19/19, akce č. 299190001 - vystrojení díla zařízením TBD (10 ks nřebových nivelačních znaků, 1 ks čepové nivelační znacka, 1 ks zařazené nivelační znacky, 2 ks náklonoměrných základem DA2, provedení jádrového vrutu pro svědenní průsaku





2019/04/04





2018/12/11