

Fotodokumentace objektu: Skalice u české Lípy, p.266

Pasport- Stručný popis objektu p.266, v etn. dokumentace-viz DSP opravy p.266

# 1. Objekt p.266



JV pr. elí, podél komunikace



JZ pr. elí, terasa, bo. ní trakt



JZ pr. elí, terasa, bo. ní trakt



JZ- bo. ní trakt, p. ístavba



JZ/SZ nároží



SZ pr. elí-bo. ní trakt, p. ístavba Nádvo. í, SV strana objektu



Nádvo. í, SV strana objektu



Komunikace SV/JV od objektu

Fotodokumentace objektu: Skalice u české Lípy, p.266

Pasport- Stručný popis objektu p.266, v etn. dokumentace-viz DSP opravy p.266

## 2. Objekt .p.266-zakrytý profil



JZ pr. elí, terasa, boční trakt



JZ pr. elí, terasa-pohled ve směru toku vody



JZ pr. elí, terasa-pohled proti směru toku vody



Terasa-pohled ve směru toku vody z koryta



LB ze , vtok do zakrytého profilu



LB ze zakrytý profil



PB ze , vtok do zakrytého profilu



PB ze zakrytý profil



Fotodokumentace objektu: Skalice u české Lípy, p.266

Pasport- Stručný popis objektu p.266, v etn. dokumentace-viz DSP opravy p.266

### 3. Objekt p.266-nároží



SZ nároží



SZ nároží



SZ nároží-detail zdiva



SZ nároží-úsek opravy pod zdí domu



LB ze -pohled proti toku



LB ze -pohled po toku



SZ nároží-terén



P ilehlá st. na místnosti uvnitř domu



4. Zdi, dno



Dno, PB ze -zakrytý profil



LB ze -nad zakrytým profilem



LB ze -podél domu p.266



LB ze -í-úsek opravy pod zdí domu



LB ze -nad p.266



LB ze -schodišt



LB ze -stupe ve dn



LB ze -záv r úseku opravy LB zdi



Fotodokumentace objektu: Skalice u české Lípy-zdivo toku

5. Zdi, dno



PB ze nad zakrytým profilem



PB ze podél místní komunikace



PB ze naproti domu p.266-díl í oparva



PB ze -v oblasti stupn



PB ze nad stupn m



PB ze podlé p. .251



PB ze -záv r úseku opravy



pozemek ZS