

Fotodokumentace

Začátek úseku ř. km. 1,690 silniční most silnice I/47 Hranice Lipník nad Bečvou



Nánosy v korytě toku







Levý břeh toku zarostená část náletovými dřevinami, příjezd k toku po louce



Začátek úseku investice, opevnění pod lávkou pro pěší



lávka pro pěší





Opevnění u mostu příjezd k RD





Začátek úseku ř.km. 2,360 čistění nánosů u opěrné zdi (místo možného sjezdu do toku)

