

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE: MPK Lovosice		POLOHA		ZJIŠTĚNÍ		POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;..)
MÍSTO: dolní voda	141,49 m.n.m.					
HLADINA:		horizontální v m	vertikální v m	horizontální rozměr (délka) v mm	vertikální rozměr (šířka) v mm	hloubka (výška) v mm
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ						
pravá strana						
25a	blíže středu	dolní těsnění na pravé vrátňi			5	mezera mezi napojením těsnění (video)
25b	boční těsnění na pravé vrátňi	0,2 m po hladině				prohnutý držák těsnění (video)
28	15. m na dělicí zdi	od hladiny po dno	10	2 500	100	vývěr, prasklina v kamenném zdivu (video)
29	37. m na dělicí zdi	od hladiny po dno	4 - 10	2 700	60 - 150	vývěr, prasklina v kamenném zdivu (video)
30	71. m na dělicí zdi	od hladiny po dno	20	3 300	500 - 700	dilatační spára (video)
levá strana						
19	v rohu výklenku		10	1200	100 - 150	spára v napojení betonové a kamenné části (video)
22	před žebříkem		4 - 10	3 300	100 - 150	svislá dilatační spára (video)
24	boční těsnění na levé vrátňi	0,2 m po hladině			600	prohnutý držák těsnění (video)
26	u výpusti	dno	200	100	40 - 50	drobné poškození betonového dna (video)
dno						
23a	pokračování bod č. 22	dno	3 - 4		10 - 60	pokračování bod č. 22, dilatační spára ve dně (video)

23b	4 m od pravé zdi	dno	40	100	40	T díra v napojení dilatačních spár (video)
23c	u pravé zdi	dno	300	100	80	betonový nálitek (video)

2 - nová zjištění