

P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

**Labe, PS Kolín,
ř. km 892,1 – 929,6
ošetření a prořez stromů**

Akce:733210119

Zpracoval:	Petr Kubelka úsekový technik střediska Kolín dne: 3. 8. 2021	
Předložil:	František Veselý vedoucí střediska Pardubice dne:	
Schválil:	Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice n. Labem dne:	
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu:	Tajemník Dokumentační komise Ing. Jiří Vogel

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny

Na obou březích Labe v úseku ve správě PS Kolín bude provedena údržba břehových porostů spočívající v provedení odborných řezů celkem u 135 stromů.

Realizací daného záměru budou splněny povinnosti vlastníka stromů a bude zvýšena bezpečnost v dané lokalitě. Jedná se o frekventované cyklotrasy na obou březích Labe, kde se odehrávají volnočasové aktivity.

2. Popis předmětu veřejné zakázky služby

Předmětem zakázky je provedení odborných řezů celkem u 135 stromů. Údržba bude probíhat v souladu s výsledky dendrologického posudku zpracovaného firmou SAFE TREES s.r.o.

Zásahy byly projednány s příslušnými orgány životního prostředí.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Dotčené pozemky včetně předmětných stromů jsou majetkem státu s právem hospodaření Povodí Labe, s.p.

Realizací záměru dojde k provedení zásahů, které byly navrženy v dendrologickém posudku firmy SAFE TREES s.r.o.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky

Nerealizací této zakázky nebude splněna povinnost vlastníka stromů a může dojít ke vzniku mimořádné události s možným důsledkem ohrožení života, zdraví či způsobení škod na majetku.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Je nezbytné, aby zásahy byly provedeny specializovanou firmou dle Arboristického standardu : SPPK A02 002:2015 Řez stromů I. Revize 2015.

Doporučenou klasifikací pro osoby provádějící řez stromů ve výškách je splnění některé z následujících certifikačních zkoušek:

- Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně)

- Zhotovitel řezů má povinnost si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Předpokládaný termín plnění zakázky je 30. 10. 2021 až 31. 12. 2021.

V daném úseku bude provedeno ořezání celkem 135 ks stromů podle technologie navržené firmou SAFE TREES s.r.o. (viz. poslední sloupec tabulky č. 1).

[illegible]

				větvení. Infekce kmene. Poškození kořenů. Silné suché větve v koruně.			
224	312627	topol bílý	317	Infekce větví. Infekce kmene.	Poděbrady		Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace
225	312628	topol bílý	292	Infekce kmene. Infekce větví.	Poděbrady		Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní
226	312629	topol bílý	232	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. Velké řezné rány. Infekce větví.	Poděbrady		Přístrojový test stromu Řez bezpečnostní Řez sesazovací
227	312630	topol bílý	236	Velké řezné rány. Infekce kmene.	Poděbrady		Redukce obvodová Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace
228	312631	lípa velkolistá	182	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Poděbrady		Řez zdravotní Řez sesazovací
236	312639	topol černý 'Italica'	364	Podezření na infekci kořenů. Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	Poděbrady		Řez bezpečnostní
237	312640	topol černý 'Italica'	346	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větví.	Poděbrady		Řez bezpečnostní Řez sesazovací
239	312642	topol černý 'Italica'	286	Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Poděbrady		Řez sesazovací Řez bezpečnostní
240	312643	topol černý 'Italica'	298	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Poděbrady		Řez bezpečnostní Řez sesazovací
241	312644	topol černý 'Italica'	349		Poděbrady		Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace
245	312648	topol černý 'Italica'	386	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Infekce kosterního větví.	Poděbrady		Řez sesazovací Řez bezpečnostní
246	312649	topol kanadský	327	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Poděbrady		Řez bezpečnostní Řez sesazovací

248	312651	topol černý 'Italica'	308	Poškození báze kmene.	Poděbrady	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní
249	312652	topol kanadský	258	Infekce větví.	Poděbrady	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní
250	312653	topol černý 'Italica'	273	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Poděbrady	Řez sesazovací Řez bezpečnostní
251	312654	topol černý 'Italica'	330	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Poděbrady	Řez sesazovací
253	312662	topol černý 'Italica'	380	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Defektní větvení.	Poděbrady	Řez sesazovací Řez bezpečnostní
254	312661	topol černý 'Italica'	342	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Infekce větví.	Poděbrady	Řez bezpečnostní Řez sesazovací
257	312658	topol černý 'Italica'	421	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Infekce kmene.	Poděbrady	Řez sesazovací Řez bezpečnostní
258	312657	topol černý 'Italica'	402	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Infekce kmene.	Poděbrady	Řez bezpečnostní Řez sesazovací
259	312656	topol černý 'Italica'	478	Defektní větvení. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. Poškození kořenů.	Poděbrady	Řez sesazovací Řez bezpečnostní
262	312665	topol černý 'Italica'	459	Defektní větvení. Infekce kmene. Poškození kořenů. Silné suché větve v koruně.	Poděbrady	Řez bezpečnostní
263	312667	topol černý 'Italica'	402	Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Poškození kořenů.	Poděbrady	Řez bezpečnostní Řez sesazovací
266	312671	topol kanadský	119+107+107	Nevhodná struktura větvení.	Poděbrady	Řez bezpečnostní

267	312670	topol kanadský	138+123	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Poděbrady		Řez bezpečnostní
270	312673	topol černý 'Italica'	465	Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Poškození kořenů.	Poděbrady		Řez sesazovací
272	312675	topol kanadský	210+204+182	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Poděbrady		Lokální redukce z důvodu stabilizace
273	312677	topol černý 'Italica'	314	Poškození kořenů.	Poděbrady		Řez bezpečnostní
274	312676	topol černý 'Italica'	239	Defektní větvení.	Poděbrady		Redukce obvodová
275	312679	topol černý 'Italica'	342	Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně. Defektní větvení.	Poděbrady		Řez bezpečnostní
276	312681	topol černý 'Italica'	267	Poškození báze kmene. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně.	Poděbrady		Řez sesazovací
277	312682	topol černý 'Italica'	465	Defektní větvení. Infekce kmene. Infekce větví. Silné suché větve v koruně. Zavěšená větev v koruně.	Poděbrady		Řez bezpečnostní
278	312680	topol kanadský	232	Poškození kořenů.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
280	312767	topol černý 'Italica'	424	Infekce větví. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
281	312766	topol černý 'Italica'	383	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
283	312764	topol černý 'Italica'	393	Infekce větví. Infekce kmene. Poškození báze kmene.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací

				Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.			
284	312763	topol černý 'Italica'	386	Infekce větví. Infekce kmene. Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
285	312762	topol černý 'Italica'	424	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
286	312761	topol černý 'Italica'	126	Poškození báze kmene. Defektní větvení.	Velké Zboží	530/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
287	312720	topol černý 'Italica'	390	Infekce větví. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
288	312719	topol černý 'Italica'	276	Defektní větvení. Poškození báze kmene.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
289	312718	topol černý 'Italica'	324	Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
290	312717	topol černý 'Italica'	371	Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
291	312716	topol černý 'Italica'	468	Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení.	Polabec	251	Řez bezpečnostní

				Poškození báze kmene. Silné suché větvě v koruně.			
				Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Silné suché větvě v koruně.			Řez sesazovací
293	312715	topol černý 'Italica'	402		Polabec	251	Řez bezpečnostní
				Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Silné suché větvě v koruně. Výletové otvory od ptáků.			Řez bezpečnostní
294	312714	topol černý 'Italica'	427		Polabec	251	Řez sesazovací
				Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Silné suché větvě v koruně.			Řez sesazovací
295	312713	topol černý 'Italica'	339		Polabec	251	Řez bezpečnostní
				Poškození báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení.			Řez bezpečnostní
296	312712	topol černý 'Italica'	346		Polabec	251	Řez sesazovací
				Infekce báze kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Silné suché větvě v koruně.			Řez bezpečnostní
297	312711	topol černý 'Italica'	339		Polabec	251	Řez sesazovací
				Infekce větví. Infekce kmene. Odlomená část koruny. Defektní větvení.			Řez sesazovací
298	312710	topol černý 'Italica'	317		Polabec	251	Řez bezpečnostní
				Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Poškození báze kmene.			Řez bezpečnostní
299	312709	topol černý 'Italica'	308		Polabec	251	Řez sesazovací

				Infekce kmene. Infekce větví. Poškození báze kmene.			Řez sesazovací
300	312708	topol černý 'Italica'	330		Polabec	251	Řez bezpečnostní
				Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.			Řez bezpečnostní
301	312707	topol černý 'Italica'	336		Polabec	251	Řez sesazovací
				Infekce větví. Infekce kmene. Odlomená část koruny. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.			Řez bezpečnostní
302	312706	topol černý 'Italica'	349		Polabec	251	Řez sesazovací
				Infekce kmene. Poškození báze kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Infekce větví.			Řez bezpečnostní
303	312705	topol černý 'Italica'	327		Polabec	251	Řez sesazovací
				Tlaková vidlice v kosterním větvení.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
305	312703	topol černý 'Italica'	320		Polabec	251	Řez bezpečnostní
				Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození báze kmene.			Řez bezpečnostní
306	312702	topol černý 'Italica'	223+154		Polabec	251	Lokální redukce z důvodu stabilizace
				Poškození báze kmene.			Řez bezpečnostní
307	312701	topol černý 'Italica'	182+195		Polabec	251	Redukce obvodová
				Zavěšená větev v koruně.			Řez bezpečnostní
308	312700	topol černý 'Italica'	229		Polabec	251	Řez bezpečnostní
				Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Silné suché větve v koruně. Sledovat!			Řez sesazovací
310	312698	topol černý 'Italica'	314		Polabec	251	Řez sesazovací
				Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Sledovat!			Řez bezpečnostní
311	312697	topol černý 'Italica'	355		Polabec	251	Řez bezpečnostní
							Řez bezpečnostní
312	312696	topol černý 'Italica'	239		Polabec	251	Řez bezpečnostní
				Infekce větví. Infekce kmene. Poškození báze kmene.			Řez sesazovací
313	312695	topol černý 'Italica'	465		Polabec	251	Řez bezpečnostní

				Defektní větvení.			
315	312693	topol černý 'Italica'	286	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polabec	251	Řez bezpečnostní
							Lokální redukce z důvodu stabilizace
316	312692	topol černý 'Italica'	402	Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Poškození báze kmene.	Polabec	251	Řez bezpečnostní
317	312691	topol černý 'Italica'	251	Infekce větví. Poškození báze kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Polabec	251	Řez sesazovací
							Řez sesazovací
318	312690	topol černý 'Italica'	286	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
							Řez bezpečnostní
319	312689	topol černý 'Italica'	342	Infekce větví. Infekce kmene. Poškození báze kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
							Řez bezpečnostní
320	312688	topol černý 'Italica'	418	Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
							Řez bezpečnostní
321	312687	topol černý 'Italica'	386	Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
							Řez bezpečnostní
322	312686	topol černý 'Italica'	276	Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
							Řez sesazovací
324	312684	topol černý 'Italica'	320	Infekce větví. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. Defektní větvení.	Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
							Řez bezpečnostní
326	312769	topol černý 'Italica'	424	Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Infekce báze	Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací

				kmene. Silné suché větve v koruně.			
				Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.			Řez bezpečnostní
327	312770	topol černý 'Italica'	358		Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
				Infekce větví. Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.			Řez bezpečnostní
328	312771	topol černý 'Italica'	380		Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
				Infekce báze kmene. Defektní větvení. Poškození kořenů.			Redukce obvodová
329	312772	topol černý 'Italica'	286		Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
				Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.			Řez sesazovací
330	312773	topol černý 'Italica'	415		Velké Zboží	530/1	Řez bezpečnostní
				Infekce kmene. Poškození báze kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Infekce větví.			Řez bezpečnostní
331	312774	topol černý 'Italica'	465		Velké Zboží	530/1	Řez sesazovací
				Infekce kmene.			Přístrojový test stromu
333	312776	topol bílý	188		Poděbrady		Řez bezpečnostní
				Infekce kmene. Velké řezné rány.			Redukce obvodová
334	312780	topol bílý	185		Poděbrady		Řez bezpečnostní
				Infekce báze kmene.			Redukce obvodová
336	312778	topol bílý	170		Poděbrady		Redukce obvodová
				Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Infekce báze kmene.			Redukce obvodová
337	312779	topol bílý	185		Poděbrady		Řez bezpečnostní
				Odlomená část koruny. Infekce větví.			Řez bezpečnostní
338	312781	topol kanadský	305		Poděbrady		Lokální redukce z důvodu stabilizace
				Silné suché větve v koruně.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
339	312782	topol bílý	223		Poděbrady		Řez bezpečnostní
				Silné suché větve v koruně.			Řez bezpečnostní
340	312783	topol bílý	258		Poděbrady		Lokální redukce z důvodu stabilizace
							Řez bezpečnostní
341	312784	topol kanadský	245		Poděbrady		Lokální redukce z důvodu stabilizace

							Lokální redukce z důvodu stabilizace
342	312785	topol kanadský	276	Infekce větví.	Poděbrady		Řez bezpečnostní
				Podezření na infekci kořenů. Infekce větví. Infekce kmene.			Řez bezpečnostní
344	312787	topol bílý	179		Poděbrady		Redukce obvodová
				Výletové otvory od ptáků. Nakloněný kmen.			Řez bezpečnostní
345	312788	topol bílý	214		Poděbrady		Redukce obvodová
				Infekce kmene.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
346	312789	topol bílý	201		Poděbrady		Řez bezpečnostní
				Podezření na infekci kořenů. Nakloněný kmen.			Přístrojový test stromu
347	312790	topol bílý	207		Poděbrady		Redukce obvodová
348	312791	topol bílý	232		Poděbrady		Řez bezpečnostní
				Odlomená část koruny. Infekce kmene. Infekce větví.			
350	312725	topol kanadský	226		Drahelice	479/4	Řez sesazovací
				Infekce kmene. Odlomená část koruny. Infekce větví.			
352	312727	topol kanadský	239		Drahelice	479/4	Řez sesazovací
				Nakloněný kmen. Infekce větví.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
353	312728	topol kanadský	217		Drahelice	479/4	Řez bezpečnostní
				Podezření na infekci kořenů. Nakloněný kmen. Odlomená část koruny.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
354	312738	topol kanadský	195		Drahelice	479/4	Řez bezpečnostní
				Asymetrická koruna. Odlomená část koruny.			Řez bezpečnostní
355	312739	topol kanadský	223		Drahelice	479/4	Lokální redukce z důvodu stabilizace
357	312730	topol kanadský	242	Infekce větví.	Drahelice	519/3	Řez bezpečnostní
				Nakloněný kmen. Infekce větví.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
359	312733	topol kanadský	239		Drahelice	519/3	Řez bezpečnostní
				Nakloněný kmen. Infekce větví.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
361	312734	topol kanadský	220		Drahelice	519/3	Řez bezpečnostní
				Nakloněný kmen. Infekce větví.			Řez bezpečnostní
363	312736	topol kanadský	182		Drahelice	519/3	Lokální redukce z důvodu stabilizace
				Infekce kmene. Dutina ve kmeni.			Redukce obvodová
364	312737	topol kanadský	217		Drahelice	519/3	Řez bezpečnostní
				Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.			Lokální redukce z důvodu stabilizace
367	312742	topol kanadský	204		Drahelice	519/3	Řez bezpečnostní
				Nakloněný kmen. Potlačený			Řez bezpečnostní
368	312743	topol kanadský	185		Drahelice	479/4	Lokální redukce z důvodu stabilizace

				jedinec.			
369	312744	topol kanadský	201	Odlomená část koruny. Infekce větví.	Drahelice	479/4	Lokální redukce z důvodu stabilizace
							Řez bezpečnostní
370	312745	topol kanadský	239	Infekce větví. Odlomená část koruny. Zavěšená větve v koruně.	Drahelice	479/4	Řez sesazovací
							Řez bezpečnostní
371	312746	topol kanadský	314	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v koruně.	Drahelice	479/4	Redukce obvodová
372	312747	topol kanadský	327	Poškození kořenů. Odlomená část koruny.	Kostomlátky	352	Lokální redukce z důvodu stabilizace
							Řez bezpečnostní
373	312748	topol kanadský	276	Odlomená část koruny.	Kostomlátky	352	Řez bezpečnostní
							Řez bezpečnostní
374	312749	topol kanadský	298	Odlomená část koruny. Infekce větví.	Kostomlátky	352	Lokální redukce z důvodu stabilizace
2	316822	topol kanadský	280		Veletov	721/16	Lokální redukce z důvodu stabilizace
							Řez bezpečnostní
3	316823	topol kanadský	280	Nevhodná struktura větvení. Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Veletov	721/16	Lokální redukce z důvodu stabilizace
4	316824	topol kanadský	232	Poškození kořenů. Silné suché větve v koruně.	Veletov	721/16	Řez bezpečnostní
22	312429	topol kanadský	317	Odlomená část koruny. Silné suché větve v koruně.	Veltruby	655	Řez bezpečnostní
23	316839	topol kanadský	258	Silné suché větve v koruně. Defektní báze.	Kolín	3018/3	Řez bezpečnostní
29	312405	topol kanadský	204	Silné suché větve v koruně. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Kolín	3018/3	Řez bezpečnostní
50	312430	topol kanadský	393	Infekce kmene. Infekce větví. Silné suché větve v koruně.	Libice nad Cidlinou	914	Řez bezpečnostní
234	312637	topol kanadský	785	Torzo.	Poděbrady		Lokální redukce z důvodu stabilizace
235	312638	topol kanadský	245	Odstranit popínavku.	Poděbrady		Řez bezpečnostní

238	312641	topol černý 'Italica'	292		Poděbrady		Řez sesazovací
							Řez bezpečnostní
256	312659	topol černý 'Italica'	129		Poděbrady		Řez bezpečnostní
260	312663	topol kanadský	204		Poděbrady		Řez bezpečnostní
261	312664	topol kanadský	198		Poděbrady		Řez bezpečnostní
265	312672	topol černý 'Italica'	170		Poděbrady		Řez bezpečnostní
269	312668	topol kanadský	210		Poděbrady		Řez bezpečnostní
271	312674	topol kanadský	201	Infekce báze kmene.	Poděbrady		Řez bezpečnostní
279	312683	topol bílý	151	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Velké Zboží	530/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace
314	312694	topol černý 'Italica'	239		Polabec	251	Řez bezpečnostní
351	312726	topol kanadský	207	Infekce větví. Nakloněný kmen.	Drahelice	479/4	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace
362	312735	topol kanadský	220	Odlomená část koruny. Infekce větví.	Drahelice	519/3	Lokální redukce z důvodu stabilizace
375	312723	topol černý 'Italica'	336	Defektní větvení.	Kostomlátky	st. 243/2	Řez bezpečnostní
376	312722	topol černý 'Italica'	273		Kostomlátky	st. 243/2	Řez bezpečnostní

Stromy jsou na kmeni označeny plastovým štítkem s číslem (druhý sloupec tabulky).

Veškerá nevyužitelná dřevní hmota bude seštěpkována.

Požadované parametry a jejich zdůvodnění:

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučení osoby, dodržení podmínek BOZP apod.).

Za škody způsobené na cizím majetku při samotném provádění akce ručí zhotovitel prací.

Zhotovitel vydá prohlášení, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu služby. V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem, zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Odhad ceny:

Náklady na provedení akce se předpokládají ve výši **800.000,- Kč bez DPH**. Cena byla stanovena na základě dendrologického posudku zpracovaného firmou SAFE TREES s.r.o. v prosinci 2017 a určena z ceny již realizovaných akcí obdobného charakteru.

Požadavky na předání, převzetí atd.:

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo částí pozemků, včetně stromů určených k řezům.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na stezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí, osobou) v obou směrech
- případné znečištění komunikací bude průběžně odstraňováno
- případné dočasné omezení automobilového provozu na silnici či parkovišti v blízkosti
- dát pozor na el. vedení apod., pokud se nachází v blízkosti.

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění vodní hladiny a pozemků ropnými látkami.

Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.

Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Při provádění prací bude v maximální míře brán ohled na okolní porost. Případné jeho poškození bude odborně ošetřeno.

Veškerá dřevní hmota, která napadá do vodního toku, bude odstraněna.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede pozemky do původního stavu a tyto předá protokolárně zpět objednateli.

Přílohy:

Situace

The screenshot shows a mobile web browser interface. The address bar contains the following URL: `sqli-nahizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themaid=38&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1552982204&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka`. Below the address bar, there are several tabs open, each with a small icon and a title: "Povodí Labe", "Došlišta pošta", "Informace o pozemku", "Nahližení...", and "Nahližení do katastru nemovitostí". On the right side of the browser, there is a vertical menu with icons for "Aplikační", "Seznam - najdu ta...", "Importováno z apli...", "Povodí Labe", "Intranet - Povodí La...", and "Seznam čerby". At the bottom of the screen, there is a navigation bar with icons for "Aplikační", "Seznam - najdu ta...", "Importováno z apli...", "Povodí Labe", "Intranet - Povodí La...", and "Seznam čerby".

The screenshot displays the Marushka web application interface. The main map area shows a cadastral map of Veltruby, with a red line highlighting a specific boundary. The map includes labels for 'Veltruby' and 'ČÚZK'. The top menu bar contains options: 'Přehled', 'Mapa poz. katastru', 'Mapa poz. katastru + ortofoto', 'Katastrální mapa', 'Katastrální mapa + ortofoto', 'Mapa poz. katastru', 'Mapa poz. katastru + ortofoto', 'Tisk', 'Vyhledat', 'Legenda', and 'Vrstvy'. The bottom status bar shows the current location 'Veltruby' and the date '03.08.2021'. The right sidebar contains a search bar, a list of layers, and a legend.

Osma kartašů mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podrobnější informace o používání mapy a aktualizaci jejího obsahu naleznete [zde](#).
 Věškeré údajné hodnoty součástí a detailů NEZJE vyjadřují pouze výpočtový výsledek posuzovaný v terénu.

[illegible]

Odsan katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete [zde](#).

Odsan katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete [zde](#). Více o zjištění hodnoty souřadnic a dělíci NEZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu [zde](#).

 Povodí Labe
  Došlá pošta
  Informace o pozemku | Nahližení
  Nahližení do katastru nemovitostí
 




 sji-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themaid=38&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=18&MarWindowName=Marushka

 Aplikační menu
  Seznam - najdu ta...
  Importováno z apl...
  Povodí Labe
  Intranet - Povodí La...
  Ostatní záložky
  Seznam čerby

The screenshot displays the Marushka web application interface for viewing cadastral maps. The main map area shows an aerial view with yellow cadastral boundaries. A blue river flows through the center, and a red label 'Kostomlátky 352' is visible. The top navigation bar includes 'Nahližení do KN' and a sidebar on the right with a legend and scale bar. The bottom toolbar contains various map controls like zoom, pan, and print. The right sidebar shows the current map view and a scale bar.

Odsan katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete [zde](#).

Odsan katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete [zde](#).

 Povodí Labe
  Došlá pošta
  Informace o pozemku
  Nahlížení
  Nahlížení do katastru nemovitostí
  +
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X

Marushka

Ostatné nástroje - mapy a mapy pozemkového katastra sa zobrazujú od radnice : 6000. Podrobnější informace k používání mapy a simulátoru jejího obsahu najdete [zde](#).

Vážené zjednotené hodnotenie s účelom NÁLEŽE vyjadriť svoj výhlásenie týkajúce pozemkové a techniku

11:10 03.08.2021

19°C Poľajsko

Sem zadejte hledaný výraz