



POZNÁMKA:

Ve výkresu není zakresleno příložené pažení po obou stranách zajišťovacího prahu.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div><div><div>multi</div><div>aQua</div></div><div>MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div></div>	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Lukovna, Choteč, Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Ředický potok, Lukovna – Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř. km 0,0–11,7 SO 02 Choteč – Dolní Ředice, ř.km 5,148 – 5,775 Vzorový zajišťovací práh SO 02			Stupeň	DSJ
			Datum	březen 2020
			Zakázkové číslo	M20/015
			Formát	4 x A4
			Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.02.7
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				