



Levý obtok

č.	porucha
1L	Poškození dna , dilatace
2L	Poškození dna (5 poruch)
3L	Poškození dna, dilatace
4L	Poškození dna, dilatace
5L	Poškození dna lokální (4 díry)
6L	Poškození dna v PPO
7L	Poškozený větrací/odvdušňovací otvor

Pravý obtok

č.	porucha
1P	Poškození stropu, trhlina
2P	Poškození dna včetně stěn
3P	Poškození stěn a stropu (4+1 ks)
4P	Poškození dna u výtoku PPO 14
5P	Poškození dna i stěn s prasklinou
6P	Poškození dna s vývěrem, stěny prasklé
7P	Poškozený atop u větrací šachty

odp.proj.: Ing.M.Dadejík	vypracoval : Ing.M.Dadejík	Ing. Mojmír Dadejík Brožíkova 12 412 01 Litoměřice IČO : 62219910	
okres : Ústí nad Labem	obec (město) : Ústí nad Labem		
AKCE :  VD Střekov, oprava stěn a dna obtoků MPK		formát :	297x594
		datum :	09/2021
		stupeň :	TP
		č.zak.:	15/2021
název přílohy : Situace MPK - lokalizace oprav		měřítko : 1:400	č.výk./paré : D.2.1.