



PRAHY VE DNĚ
M 1:50



Navržené úseky ve kterých
dojde ke kompletní opravě
kamenných prahů

| KM | Výška prahu/stupně (cm) |
|-------|-------------------------------|
| 0,170 | 60,0 |
| 0,355 | 30,0 |
| 0,825 | 40,0 |
| 0,918 | 70 |



LEGENDA:

— PŮVODNÍ STAV
— NAVRHOVÝ STAV
— HLADINA

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

| | | | |
|-------------|---|---|----------------|
| KAT. ÚZEMÍ: | DOBŠICE | <div>VZD INVEST Kpt. Nálepký 2332, Pardubice, 530 02 Projektová a investiční činnost</div> | |
| OKRES: | ZNOJMO | | |
| KRAJ: | JIHOMORAVSKÝ | | |
| INVESTOR: | POVODÍ MORAVY, s.p. | | |
| AKCE: | Leska, ř. km 0,145 - 1,176, Dobšice, oprava koryta | PROJEKTANT: | ING. BALAŽOVIČ |
| OBSAH: | PRAHY VE DNĚ | VED.PROJEKTANT: | ING. DVOŘÁK |
| | | STUPEŇ PD: | DOS |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| | | DATUM: | 05/2021 |
| | | PŘÍLOHA Č.: | D.3 |