



# SITUACE INVENTARIZACE Č.2 A KÁCENÍ DŘEVIN

M 1:500

- LEGENDA ČAR:**
- POLOHOPIS
  - STROMY A KEŘE PONECHÁNE, POKUD NEJSOU V ROZPORU S TECHNOLOGIÍ STAVBY
  - STROMY A KEŘE URČENÉ KE KÁCENÍ, VZHLED K ZÁMĚREM STAVBY
  - KEŘE
  - HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ

## KLAD LISTŮ SITUACNÍCH VÝKRESŮ:



NAVŘEL/VYPRACOVAL: ING. HALOŮZKA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HALOŮZKA		VEDOUcí PROJEKTANT: ING. BASOVNÍK		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIS.		<div><div><div></div><div>LB PROJEKT</div></div><div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div></div>
KRAJ: OLOMOUCKÝ				KATASTR. ÚZEMÍ: OSEK NAD BEČVOU, LIPNÍK NAD BEČVOU				
STAVEBNÍ PŮVODI MORAVY, s.p. DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO								
AKCE: <b>BEČVA, OSEK NAD BEČVOU II - OPRAVA KORYTA TOKU Ř.KM 22,929 - 24,735</b>								
<b>SITUACE INVENTARIZACE A KÁCENÍ DŘEVIN Č.2</b>								DATUM: 06/2021
								STUPEŇ: DSP
								FORMÁT: 6x4
								MĚŘÍTKO: <b>1: 500</b>
								ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>G.1.2</b>