

VYTYČOVACÍ
VÝKRES - D14
M 1:500

ROZŠÍŘENÍ RAMENE D14
- ROZŠÍŘENÍ DO VYSCHLÉ ČÁSTI

REVITALIZACE BŘICHA
RAMENE D14
- HRÚD
- VÝŠKA MAX. 2,5 m
- SVAHY 1:3-1:4

STROM UPROSTŘED HRÚDU
- STROM BUDE PONECHÁN
- OBSYPÁNÍ - TRYCHTÝŘ

VYTYČOVACÍ BODY:

| Č.B. | X | Y | Č.B. | X | Y | Č.B. | X | Y |
|------|------------|-------------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 113 | 581623.585 | 1219275.553 | 164 | 581519.275 | 1219189.602 | 225 | 581518.594 | 1219171.902 |
| 114 | 581618.118 | 1219274.100 | 165 | 581542.679 | 1219183.440 | 226 | 581512.802 | 1219167.112 |
| 115 | 581610.339 | 1219272.033 | 166 | 581545.435 | 1219185.160 | 227 | 581509.368 | 1219164.272 |
| 116 | 581612.300 | 1219264.654 | 167 | 581561.649 | 1219195.282 | 228 | 581504.881 | 1219159.901 |
| 117 | 581613.887 | 1219258.679 | 168 | 581574.878 | 1219206.733 | 229 | 581500.265 | 1219155.405 |
| 118 | 581608.549 | 1219278.769 | 169 | 581580.628 | 1219211.711 | 230 | 581494.130 | 1219165.000 |
| 119 | 581606.676 | 1219285.818 | 170 | 581606.908 | 1219208.460 | 231 | 581498.802 | 1219162.958 |
| 120 | 581592.294 | 1219281.533 | 171 | 581598.814 | 1219202.861 | 232 | 581505.845 | 1219168.107 |
| 121 | 581594.084 | 1219274.845 | 172 | 581571.467 | 1219183.941 | 233 | 581504.103 | 1219170.312 |
| 122 | 581595.842 | 1219268.181 | 173 | 581553.596 | 1219171.846 | 234 | 581508.510 | 1219174.350 |
| 123 | 581598.294 | 1219258.952 | 174 | 581546.991 | 1219167.376 | 235 | 581509.555 | 1219171.175 |
| 124 | 581599.724 | 1219253.572 | 175 | 581554.217 | 1219161.355 | | | |
| 125 | 581584.632 | 1219251.960 | 176 | 581561.996 | 1219164.593 | | | |
| 126 | 581582.991 | 1219258.133 | 177 | 581578.944 | 1219171.648 | | | |
| 127 | 581581.345 | 1219264.329 | 178 | 581604.038 | 1219173.141 | | | |
| 128 | 581579.599 | 1219270.900 | 179 | 581611.508 | 1219173.585 | | | |
| 129 | 581578.084 | 1219276.601 | 180 | 581607.289 | 1219153.299 | | | |
| 130 | 581565.544 | 1219271.662 | 181 | 581599.454 | 1219152.833 | | | |
| 131 | 581566.875 | 1219265.232 | 182 | 581580.132 | 1219151.683 | | | |
| 132 | 581567.740 | 1219261.049 | 183 | 581566.931 | 1219147.105 | | | |
| 133 | 581568.381 | 1219257.951 | 184 | 581559.952 | 1219144.685 | | | |
| 134 | 581569.400 | 1219253.027 | 185 | 581581.112 | 1219135.212 | | | |
| 135 | 581567.413 | 1219257.696 | 186 | 581581.535 | 1219128.094 | | | |
| 136 | 581566.343 | 1219256.944 | 187 | 581581.923 | 1219094.394 | | | |
| 137 | 581566.761 | 1219260.846 | 188 | 581576.692 | 1219099.354 | | | |
| 138 | 581565.586 | 1219260.603 | 189 | 581570.497 | 1219105.228 | | | |
| 139 | 581565.877 | 1219265.118 | 190 | 581578.599 | 1219113.779 | | | |
| 140 | 581564.573 | 1219265.500 | 191 | 581584.107 | 1219119.582 | | | |
| 141 | 581549.426 | 1219270.592 | 192 | 581564.679 | 1219099.092 | | | |
| 142 | 581549.873 | 1219268.433 | 193 | 581559.283 | 1219093.401 | | | |
| 143 | 581552.072 | 1219257.807 | 194 | 581547.773 | 1219103.063 | | | |
| 144 | 581553.724 | 1219249.823 | 195 | 581553.045 | 1219108.623 | | | |
| 145 | 581554.577 | 1219245.704 | 196 | 581559.612 | 1219115.549 | | | |
| 146 | 581545.116 | 1219242.076 | 197 | 581567.773 | 1219124.156 | | | |
| 147 | 581543.958 | 1219247.670 | 198 | 581573.055 | 1219129.727 | | | |
| 148 | 581542.280 | 1219255.780 | 199 | 581560.385 | 1219138.165 | | | |
| 149 | 581539.679 | 1219268.347 | 200 | 581555.228 | 1219132.726 | | | |
| 150 | 581539.300 | 1219270.178 | 201 | 581548.727 | 1219125.870 | | | |
| 151 | 581531.343 | 1219269.167 | 202 | 581542.610 | 1219119.418 | | | |
| 152 | 581533.567 | 1219268.271 | 203 | 581537.629 | 1219114.165 | | | |
| 153 | 581534.446 | 1219254.159 | 204 | 581527.850 | 1219125.652 | | | |
| 154 | 581536.404 | 1219254.564 | 205 | 581532.824 | 1219130.899 | | | |
| 155 | 581538.047 | 1219246.624 | 206 | 581535.366 | 1219128.056 | | | |
| 156 | 581536.285 | 1219245.262 | 207 | 581536.140 | 1219127.128 | | | |
| 157 | 581537.502 | 1219239.201 | 208 | 581541.470 | 1219132.750 | | | |
| 158 | 581546.862 | 1219215.733 | 209 | 581544.463 | 1219135.907 | | | |
| 159 | 581550.131 | 1219210.988 | 210 | 581543.112 | 1219136.226 | | | |
| 160 | 581572.015 | 1219220.599 | 211 | 581540.576 | 1219133.551 | | | |
| 161 | 581565.503 | 1219216.113 | 212 | 581537.818 | 1219136.166 | | | |
| 162 | 581552.684 | 1219207.282 | 213 | 581539.287 | 1219137.714 | | | |
| 163 | 581523.717 | 1219191.953 | 214 | 581544.810 | 1219143.540 | | | |
| | | | 215 | 581535.797 | 1219155.835 | | | |
| | | | 216 | 581528.402 | 1219148.035 | | | |
| | | | 217 | 581526.957 | 1219146.511 | | | |
| | | | 218 | 581521.941 | 1219141.221 | | | |
| | | | 219 | 581517.957 | 1219137.019 | | | |
| | | | 220 | 581507.403 | 1219148.398 | | | |
| | | | 221 | 581511.856 | 1219152.736 | | | |
| | | | 222 | 581516.345 | 1219157.109 | | | |
| | | | 223 | 581519.707 | 1219160.384 | | | |
| | | | 224 | 581524.522 | 1219165.074 | | | |

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO-01 Revitalizace ramen D13+D14
SO 01.1 Pročištění ramen D13+D14
SO 01.2 Terénní úpravy

SO-02 Revitalizace ramen D16+D17
SO 02.1 Pročištění ramen D16+D17
SO 02.2 Terénní úpravy

ZEMNÍ PILÍŘ
- MEZI ŘEKOU A ODPOJENÝM RAMENEM
BUDE PONECHÁN ZEMNÍ PILÍŘ

CHARAKTERISTIKA RAMENE D14:

Rameno D14a:
PŘEDPOKLÁDANÁ HLADINA: 151,30 m n.m.
NEJHLUBŠÍ DNO: 150,30 m n.m.
SKLON BŘEHŮ: 1:2 -1:5
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA VODY: 1,0 m

Rameno D14b:
PŘEDPOKLÁDANÁ HLADINA: 151,30 m n.m.
NEJHLUBŠÍ DNO: 150,00 m n.m.
SKLON BŘEHŮ: 1:2 -1:5
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA VODY: 1,3 m

ČÁSTEČNÉ ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ V
RAMENI D14
- NEJVÍCE PROHLOUBENÁ ČÁST

ČÁSTEČNÉ ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ V
RAMENI D14
- NEJVÍCE PROHLOUBENÁ ČÁST

ZEMNÍ PILÍŘ
- MEZI ŘEKOU A ODPOJENÝM RAMENEM
BUDE PONECHÁN ZEMNÍ PILÍŘ

ROZŠÍŘENÍ RAMENE D14
- ROZŠÍŘENÍ DO VYSCHLÉ ČÁSTI

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ:

| Číslo parcely KN | Druh pozemku KN | způsob využití | Vlastník pozemku | Číslo LV | Celková výměra parcely (m2) |
|------------------------|--------------------|---|---|-------------|--------------------------------------|
| 4054/27 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 18679 |
| 5693 | ostatní plocha | jiná plocha | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 2006 |
| 5694 | vodní plocha | zamokřená plocha | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 1870 |
| 5695 | ostatní plocha | jiná plocha | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 1976 |
| 5692 | TTP | x | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 12158 |

LEGENDA:

— HRANICE KN
— NÁVRHOVÝ STAV
- - - DNO RAMENA
- - - PŘEDPOKLÁDANÁ
HLADINA
SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

--- DOTČENÉ LESNÍ POZEMKY V
OCHRANNÉM PÁSMU LESA - 50 m

| | | | |
|-------------|--|---|----------------|
| KAT. ÚZEMÍ: | BŘECLAV | VZDINVEST Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Projektová a investiční činnost | |
| OKRES: | BŘECLAV | | |
| KRAJ: | JIHOMORAVSKÝ | | |
| INVESTOR: | POVODÍ MORAVY, s.p. | | |
| AKCE: | Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17 - DPS | PROJEKTANT: | ING. BALÁŽOVIC |
| | | VED.PROJEKTANT: | ING. DVOŘÁK |
| | | STUPEŇ PD: | DPS |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:500 |
| | | DATUM: | 04/2022 |
| OBSAH: | VYTYČOVACÍ VÝKRES | PŘÍLOHA Č.: | C.4.3 |