



**HG partner s.r.o.**

Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
[www.hgpartner.cz](http://www.hgpartner.cz)

Telefon: 246 082 015  
e-mail: [hgp@hgpartner.cz](mailto:hgp@hgpartner.cz)

Paré č.:

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	03/2022
Vypracoval:	Ing. Štěpán Krátký		Změna:	-
Akce: Investiční záměr pro Jílovský potok Děčín - Jílové			Stupeň:	IZ
			Č. zakázky:	H21-069
Název části: 7. Etapa - ř. km 6.860 - 7.530			Část:	7
Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA			Měřítko: -	Č. přílohy: 7.1

---

## 7.1 Technická zpráva

### Obsah:

1.1	Identifikační údaje.....	2
1.2	Současný stav .....	2
1.3	Návrh řešení .....	2
1.4	Odhad nákladů stavby a bilance materiálu .....	3
1.5	Závěr a doporučení .....	4

## 1.1 Identifikační údaje

### 1.1.1 *Údaje o stavbě*

#### *a) název stavby, etapa a ř. km*

Název stavby: Investiční záměr pro Jílovský potok Děčín – Jílové  
Etapa: 7.  
Ř. km: 6,860 – 7,530

#### *b) místo stavby*

Vodní tok: Jílovský potok  
Katastrální území: Martiněves u Děčína  
Místo stavby: Jílovský potok  
Okres: Děčín  
Kraj: Ústecký  
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0300  
Účel stavby: Odstranění povodňových škod, ochrana okolních nemovitostí a zlepšení hydraulických podmínek

### 1.1.2 *Údaje o stavebníkovi*

#### *c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla*

Název: Povodí Ohře, státní podnik  
IČO: 70889988  
Adresa sídla: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

## 1.2 Současný stav

Etapa se nachází v části Martiněves města Jílové. Jedná se o částečně zastavěné území, kde břehy tvoří konstrukce zdí, kamenných dlažeb i přírodní svah.

Ve větším rozsahu došlo k poškození LB v ř. km 7,050 až 7,170. Jedná se o historickou betonovou zeď, u které dochází k postupné degradaci povrchu a odpadávání nesoudržných částí. Mezi horní a dolní stavbou se nachází podélná trhлина, která místy dosahuje hloubky až 0,6 m. Trhlinou dochází k dalšímu hloubkovému poškození konstrukce a vzniku kaverny v rámci zdi. Zároveň došlo k odplavení nárazové části přírodního LB. Břeh je v těchto místech v souběhu s vedením kanalizace a šachta kanalizace přímo zasahuje do břehu.

Dále jsou v rámci etapy evidována poškození břehových konstrukcí. Jedná se především o odplavenou, nebo poškozenou předpatu zdí a kamenných dlažeb.

V ř. km 7,245 a 7,390 byly částečně poškozeny přelivné hrany zděných příčných prahů.

V korytě došlo na několika místech ke štěrkovému a kamenitému náplavu.

Etapa zahrnuje evidovaná poškození ozn. N 27, N 28, Z 57, Z 58, Z 59, Z 60, N 29, Z 61, Z 36, N 30, D 37, N 31, Z 65, Z 66.

## 1.3 Návrh řešení

#### *a) Technické řešení*

V rámci návrhu technického řešení je stabilizace LB v ř. km 7,050 až 7,170. Poškozená přírodní část břehu bude opevněna kamennou rovnatinou. V navazující PD bude řešen střet s kanalizací. Navrženo je vybudování ŽB šachty, která by byla stabilní vůči povodňovým průtokům. Variantní možnost řešení je přeložení části kanalizace dále od břehu. Stěžejní část úseku

s poškozenou betonovou zdí bude řešena vybudováním nové betonové předpaty. V rámci betonáže bude provedena sanační injektáž v celém rozsahu zdi. Celková délka předpaty je cca 120 m.

Stabilizace výmolu ve dně v ř. km 7,070 je navržena příčným železobetonovým prahem. Prostor výmolu bude vyrovnán kamenem z náplavu.

Oprava poškozených prahů bude provedena dozděním dle původního charakteru. Poškozené předpaty břehových konstrukcí budou dle rozsahu poškození opraveny. V ř. km 7,210 je předpokládáno s provedením nové zděné předpaty.

Je předpokládáno částečné využití vzniklého náplavu. Část náplavu v přírodních úsecích bude v korytě ponechána. Nevyužitý náplav v ř. km 7,270 až 7,350 bude nahrnut k patám břehových zdí.

#### b) Priorita řešení

Velmi nízká	Nízká	Střední	<b>Vysoká</b>	Velmi vysoká
-------------	-------	---------	---------------	--------------

#### c) Přístup na stavbu

Etapa je přístupná z břehů na několika místech, částečně je uvažováno s pojezdem v rámci koryta.

#### d) Převod vody

Stavební úpravy budou probíhat s odkloněným průtokem zemní hrázkou. Při konstrukci prahu a dorovnání výmolu v ř. km 7,060 bude převod vody řešen potrubím. Stavba bude probíhat v méně vodném období.

### 1.4 Odhad nákladů stavby a bilance materiálu

#### a) Odhad nákladů

Položka	Měrná jednotka	Výměra	Jednotková cena	Celková cena [Kč]
<b>Etapa 7.1 ř. km 6.98-7.18</b>				
Železobeton - prahy	m <sup>3</sup>	48	10 760	521 645
Strojní výkop náplavu	m <sup>3</sup>	144	723	104 112
Vodorovné přemístění do 500 m	m <sup>3</sup>	144	340	48 960
Rovnanina kamene z náplavu + třídění	m <sup>3</sup>	144	1 724	248 256
Kamenná rovnanina vč. kamene	m <sup>3</sup>	40	3 640	146 765
ŠP podsyp	m <sup>3</sup>	8	1 670	12 625
<i>mezisoučet</i>				<i>1 082 363</i>
<b>Etapa 7.2 ř. km 7.21-7.54</b>				
Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování	m <sup>2</sup>	12	2 290	27 480
Oprava zdění	m <sup>3</sup>	12	9 610	112 437
Bourání poškozených částí	m <sup>3</sup>	7	1 740	13 029
Oprava spárování	m <sup>2</sup>	24	2 355	56 520
Strojní výkop náplavu	m <sup>3</sup>	230	723	166 290
Vodorovné přemístění náplavu do 500 m	m <sup>3</sup>	230	510	117 300
Zához kamene z náplavu + třídění	m <sup>3</sup>	230	624	143 520
<i>mezisoučet</i>				<i>636 576</i>

Celkem dílčí kalkulace [Kč bez DPH]

1 718 939

Ostatní nespecifikované položky - odhad 20 % [Kč bez DPH]

343 788

Celkem (zaokrouhleno na 100 000,- Kč)

2 100 000

**b) *Bilance materiálu***

Bilance základního materiálu vychází následovně:

Položka	Měrná jednotka	Přebytek	Nedostatek	Výsledná bilance
Štěrkovo-kamenitý náplav	m <sup>3</sup>	836	96	740
* z toho ponecháno v korytě				520
* z toho rozhrnuto k patám zdí				220

V etapě je uvažována obnova kamenné rovnaniny původním kamenem. Předpaty konstrukcí budou provedeny z nového kamene.

**1.5 Závěr a doporučení**

Priorita etapy byla určena jako střední. Stěžejní v rámci etapy je řešení zdi v LB v ř. km 7,050 až 7,170. V rámci trhliny může docházet k vyplavování materiálu za zdí a vzniku kaverny ve větším rozsahu. V rámci navazující PD bude zahájeno jednání se správcem kanalizace ohledně souběhu a zásahu do koryta toku. V případě časové prodlevy při řešení škod může docházet k dalšímu rozpadu poškozených konstrukcí. Poškození v rámci etapy jsou dobře přístupná.