

## VD Lipno I – levobřežní vstup

**J3**  
(721.00)

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6

1.75

Vrtná souprava: HILTI DD350  
Datum: 03/03/2021  
Souřadnice: X:1201315.69 Y:778249.37 Z:721,00

Beton šedomodrý, celkově zdravý, masivní, těžený v kusech jádra. Výplň polymiktní, ostrohranné úlomky žuly, křemene, živců velikosti generelně do 3 cm. Pojivo bez výraznějších projevů koroze, slabě porézní, povrch vývrtu mírně drsný.

5 Zastížena výztuž – ocelové pruty.

Žula béžově bílá až slabě narůžovělá dvojslídňá, hrubě zrnité struktury, nezřetelně tmavě skvrnitá, celkově slabě navětralá, až zdravá. Jádru těženo převážně v kusech nad 10 cm. Plochy nespojitosti drsné, mírně zazubené.

Výnos (%)	RQD (%)	RQD (%)		
		0	50	100
100	95			
100	90			
100	85			
100	80			
100	100			
100	95			

30	Parametr Q (NGI)	480	Zatřídění ČSN 73 1001	6	Těžitelnost ČSN 73 3050	III	Těžitelnost ČSN 73 6133	IV	Vřetelnost (URS)	Geotechnický typ	GT1
			R2 – R3	6	III	IV	GT2				

DOKUMENTACE PRŮZKUMNÝCH VRTŮ  
Příloha č. 4.3