


±0,000 = 205.68 m. n. m. B.p.v. Č. PARC. 376, 1003, 465, 876, 318, 949, 288, K.Ú. KLADRUBY NAD LABEM, Č. PARC. 688, 689, K.Ú. SELMICE

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. arch. Jakub Masák	Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Karolína Zedníčková Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Ludmila Strnadová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 -Bubeneč, IČ: 27086631  ARCHITECTURE · DESIGN · URBAN PLANNING	
HIP:				
Václav Jankovský, Dis.				
STAVEBNÍK: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 53 14, IČ: 72048972			STUPEŇ PROJEKTU: DUR + DSP	
AKCE: REVITALIZACE KULTURNÍ KRAJINY A VYBRANÝCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ NKP HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM – OBNOVA HISTORICKÝCH OBJEKTŮ			DATUM: 01/2017	Č. PARÉ:
			MĚŘÍTKO:	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			ČÁST: D.1	
ST. OBJ.: STODOLA NA MILÁČKU			Č. STAV. OBJEKTU: SO 01	
VÝKRES: KNIHA UMĚLECKOŘEMESLNÝCH PRVKŮ, INVENTARIZACE			Č. VÝKRESU: D.1.1.c.1	

PŘEHLED INVENTARIZACE UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 01 - STODOLA "NA MILÁČKU"

ozn.	popis prvku	ks	návrh opatření	umístění	poznámka
ZÁMEČNICKÉ PRVKY					
Z.01	Ocelové pásy	12	obnova	Na Miláčku	
OSTATNÍ PRVKY					
X.01	Nika	2	dozdění	Na Miláčku	podrobněji viz výkres 1.NP stávající stav
KAMENNÉ PRVKY					
K.01	Kamenná patka	6	obnova	Na Miláčku	

INVENTARIZACE UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

UMÍSTĚNÍ:

SO 01
NA MILÁČKU

ČÍSLO PRVKU:

Z.01

NÁZEV:

ocelové pásy

LIST:

1/2

DRUH PRVKU:

☐ truhlářský/tesařský

☒ kovářský/zámečnický

☐ klempířský

☐ kamenický

☐ ostatní

PŮVODNOST:

☐ historický dochovaný

☒ novodobý

STAV:

☐ nepoškozený

☒ mírně poškozený

☐ silně poškozený

☐ fragment

☐ stopa

ZPŮSOB OCHRANY:

☐ odstranění

☐ odstranění, novotvar

☐ odstranění, replika

☒ obnova

☐ ponechání bez zásahu

POPIS:

ocelové pásy kotvené do sloupů, sloužící jako ochrana proti nárazu zemědělských strojů

MATERIÁL:

ocel

KOVÁNÍ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

bez úpravy

ROZMĚRY:

(rozměr prvku)



POPIS OBNOVY:

- z dochovaného prvku budou pečlivě a šetrně odstraněny staré nátěry, jejichž zbytky a koroze až na neporušený kov
- v případě většího poškození prvku, budou provedeny drobné kovářské opravy, popřípadě doplnění chybějících částí prvku
- na takto upravený povrch bude proveden krycí nátěrový systém, podrobněji bude nátěrový systém specifikován v dalším stupni dokumentace
- před úplným zaschnutím poslední vrstvy bude přeleštěna jemným kartáčkem
- úpravy budou prováděny na místě, pouze v případě chybějících částí bude nutné prvek před opravou a doplněním vyjmout a opravit v dílně, bude-li možné prvek z ostění vyjmout
- následně po obnově prvku se osadí na původní místo

POZN.:

1) Podrobný návrh ochrany prvků během provádění stavby a případné obnovy budou součástí dílenské dokumentace.

2) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.

3) Prvky nebo jejich části během provádění inventarizace nepřístupné jsou popsány na základě odhadů a dostupných informací. Inventarizace může být upřesněna a doplněna o další údaje během provádění stavby, pokud to bude účelné.

4) Části prvků, které budou ponechány na svém místě, je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jejich poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.

POZNÁMKA:

INVENTARIZACE UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

UMÍSTĚNÍ:

SO 01
NA MILÁČKU

ČÍSLO PRVKU:

X.01

NÁZEV:

Nika

LIST:

1/2

DRUH PRVKU:



truhlářský/tesařský



kovářský/zámečnický



klempířský



kamenický



ostatní

PŮVODNOST:



historický dochovaný



novodobý

STAV:



nepoškozený



mírně poškozený



silně poškozený



fragment



stopa

ZPŮSOB OCHRANY:



odstranění



odstranění, novotvar



odstranění, replika



obnova



ponechání bez zásahu

POPIS:

dřevěné obložení niky

MATERIÁL:

dřevo


KOVÁNÍ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

bez úpravy

ROZMĚRY:

250 x 250 mm,
(rozměr prvku)



NAVRHOVANÉ ÚPRAVY :

ODSTRANĚNÍ

- prvek bude demontován a bez náhrady odstraněn
- dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci
- sloup bude dozděn z kamenů stejného druhu kamene, struktury, barevnosti a odolnosti
- povrchová úprava omítkou bude provedena v rámci sanací fasád

POZN.:

- 1) Podrobný návrh ochrany prvků během provádění stavby a případné obnovy budou součástí dílenské dokumentace.
- 2) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 3) Prvky nebo jejich části během provádění inventarizace nepřístupné jsou popsány na základě odhadů a dostupných informací. Inventarizace může být upřesněna a doplněna o další údaje během provádění stavby, pokud to bude účelné.
- 4) Části prvků, které budou ponechány na svém místě, je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jejich poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.

POZNÁMKA:

INVENTARIZACE UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

UMÍSTĚNÍ:

SO 01
NA MILÁČKU

ČÍSLO PRVKU:

K.01

NÁZEV:

Kamenná patka

LIST:

1/2

DRUH PRVKU:



truhlářský/tesařský



kovářský/zámečnický



klempířský



kamenický



ostatní

PŮVODNOST:



historický dochovaný



novodobý

STAV:



nepoškozený



mírně poškozený



silně poškozený



fragment



stopa

ZPŮSOB OCHRANY:



odstranění



odstranění, novotvar



odstranění, replika



obnova



ponechání bez zásahu

POPIS:

kamenná patka podírající středový sloup krovu v úrovni podlahy, 6ks, konec patky ve výšce 260 - 360 mm nad současným terénem

MATERIÁL:

kámen

KOVÁNÍ:


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

bez úpravy

ROZMĚRY:

cca 570 x 570 x 250-300 mm,
(rozměr prvku)

FOTO PRVKU BUDE DOPLNĚNO V DPS,
ROZMĚR JE PŘEVZAT ZE ZAMĚŘENÍ FORMOU SCANOVÁNÍ
OBJEKTU, ROZMĚR JE NUTNO OVĚŘIT



NAVRHOVANÉ ÚPRAVY :

OBNOVA, POD DOHLEDEM RESTAURÁTORA

- prvek bude obnoven, pod dohledem restaurátora
- navrhované úpravy musí být prováděny pod dohledem restaurátora s oprávněním Ministerstva kultury dle třídníku specializací restaurátorských prací dle bodu: 3b – Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuky, umělého kamene, sádky
- před zahájením prací bude vyhotoven restaurátorský záměr na restaurované uměleckořemeslné prvky a po jejich ukončení bude restaurátorem vyhotovena restaurátorská zpráva
- prvek bude očištěn, zbaven nesoudržných částí
- prvky budou sesazeny do svých původních poloh a slícovány
- u větších poruch (bude určeno během realizace) bude provedeno doplnění jednotlivých částí ostění do jejich původního objemu kamenickým tmelem/maltou
- bude provedeno vyspárování mezi jednotlivými částmi
- bude provedena konsolidace

POZN.:

- 1) Podrobný návrh ochrany prvků během provádění stavby a případné obnovy budou součástí dílenské dokumentace.
- 2) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 3) Prvky nebo jejich části během provádění inventarizace nepřístupné jsou popsány na základě odhadů a dostupných informací. Inventarizace může být upřesněna a doplněna o další údaje během provádění stavby, pokud to bude účelné.
- 4) Části prvků, které budou ponechány na svém místě, je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jejich poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.

POZNÁMKA:

PŘEHLED KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 01 - STODOLA "NA MILÁČKU"

ozn.	popis prvku	ks	délka 1 ks(m)	délka celk.(m)	návrh opatření	umístění	poznámka
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - NOVOTVAR							
P.01	Vodorovný podokapní žlab, půlkruhový, ø 150 mm, TiZn, předzvětralý, včetně žlabových háků a okapnice	2	45,3	90,6	novotvar	stodola na Miláčku	
P.02	Střešní svod, roura ø 100 mm, TiZn, předzvětralý	6	4,8	28,8	novotvar	stodola na Miláčku	součástí 3x koleno
P.03	Žlabový kotlík kónického tvaru, TiZn, předzvětralý	6	-	-	novotvar	stodola na Miláčku	
P.04	Oplechování ukončení střechy u štítu, TiZn, předzvětralý, rozvinutá šířka 400mm	4	10,2	40,8	novotvar	stodola na Miláčku	