

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 30. 11. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr určenou pro část H. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, který je obsahem souboru pod názvem „VDS SoD technická studie příloha č. 3_IGP.xlsx“ jsou uvedeny pouze celkové metráže pro jednotlivé typy vrtů (pol. 1.1, 1.2 a 1.4) a nejsou uvedeny počty vrtů a požadované technologie vrtní. Tyto údaje nejsou ani obsahem Technického zadání (dokument „VDS SoD technická studie příloha č. 1_TZ.docx“) ani jiného dokumentu ZD. Domníváme se, že vhodným způsobem vedoucím k vyjasnění rozsahu a charakteru vrtných prací je rozdělení položky na vrtné práce prováděné v zeminách a vrtné práce prováděné v hornině. Bezpochybným řešením k vyjasnění položky vrtné práce by bylo uveřejnění tabulky se seznamem průzkumných sond a jejich specifikací. Tímto způsobem může zadavatel obdržet porovnatelné cenové nabídky, protože nedojde k rozdílnému nacenění vrtných prací uchazeči z důvodu rozdílné finanční náročnosti jednotlivých metod vrtných prací.

Odpověď:

Počty a hloubky jednotlivých vrtů a popis požadované technologie vrtných prací je popsán v podkladu [18] Bečva, Vodní dílo Skalička – zadání IGP pro technickou studii, II. fáze s.r.o., 09/2022, který je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 3 Technické zadání

Dotaz č. 2

V Technickém zadání je požadavek na podrobnou pasportizaci studní a sklepů v obci Skalička. Ve výkazu výměr k této činnosti chybí položka.

Odpověď:

Podrobná pasportizace studní a sklepů v obci Skalička je součástí dílčí studie F.14 Analýza vlivu VD Skalička za povodní na hladinu podzemních vod (viz Technické zadání, kapitola 8, str. 15 – 16). Tyto dílčí studie jsou oceňovány v Příloze č. 2 SoD – rozpočet dílčích částí díla, v tomto případě se jedná o řádek č. 27.

Dotaz č. 3

K položce 2. „Monitoring“ uvedené ve výkazu výměr není v Technickém zadání uvedena specifikace prací, tj. které objekty je třeba sledovat, v jakých intervalech a za jakou dobu a dále chybí přesná specifikace požadovaných chemických analýz vody.

Odpověď:

Specifikace prací v rámci Celku 3 – Průběžný monitoring a jeho vyhodnocení je podrobně popsán v podkladu [18] Bečva, Vodní dílo Skalička – zadání IGP pro technickou studii, II fault s.r.o., 09/2022., na který se Technické zadání odkazuje (kapitola H. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, str.17). Rozsah monitoringu v rámci tohoto Celku 3 je podrobně popsán ve zprávě podkladu [18] na straně 6.

Jedná se o navazující monitoring, objekty tedy budou umístěny v souladu s podkladem [14] VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum), Společnost VD Skalička – HG studie, 06/2021; včetně navazujícího monitoringu 04/2022 (v podkladu [18] je předchozí monitoring uveden s odkazem [6] VD Skalička – Hydrogeologická studie, monitoring, Společnost VD Skalička – HG studie, 02/2022.

Požadované chemická analýza aniontů a kationtů a zajištění následných rozborů bude odpovídat předchozímu prováděnému rozsahu rozborů viz příloha č. 8 podkladu [14] Technického zadání.

Dotaz č. 4

K položce 5. „Geofyzikální průzkum“ není v dokumentech Technické zadání a Smlouva o dílo uvedena specifikace požadovaných prací (délky jednotlivých ERT a MRS profilů, jejich situování, počty a délky profilů pro gravimetrické měření).

Odpověď:

Tyto informace jsou včetně situace jsou uvedeny rovněž v podkladu [18] Bečva, Vodní dílo Skalička – zadání IGP pro technickou studii, II fault s.r.o., 09/2022 (zpráva a také přílohy 3 a 4).

Dotaz č. 5

Pro položku 7.36 „Kamerové zkoušky - 50% vrtů“, není v dokumentech Technické zadání a Smlouva o dílo uvedena specifikace požadovaných prací, tedy ve kterých vrtech (vč. uvedení jejich hloubek) má být kamerová prohlídka provedena.

Odpověď:

Požadavky na kamerové zkoušky jsou popsány v kapitole 7 Specifikace průzkumných prací, Vrtné práce (str. 10) zprávy v podkladu č. [18] Bečva, Vodní dílo Skalička – zadání IGP pro technickou studii, II fault s.r.o., 09/2022.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky