


Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze

Situace stavby ř. km 325,859 - 326,450



LEGENDA	
—	Osa toku
—	Hraný opravovaného/udržovaného konstrukčního
—	Stávající konstrukce hrany
—	Směr toku
—	Osa hráze
—	podklad kři
—	Křesle kácení
—	Přístupy
—	betonové konstrukce
—	Oprava objektu obtočeného koryta
—	Kamený zához
—	Desypaní koryti hráze na původní niveletu
—	Vrstevnice
—	Stromy určené ke kácení
—	Kamená zához stávající
—	Stávající železná hráze
—	Konstrukce stávajících zdi
—	Místní konstrukce
—	Sedimenty k odštěpení
—	Poněknané sadimetry
—	Stromy určené ke kácení
—	Plocha pro náhradní výsadbu
—	Kamená zához stávající doplnění a přirovnání
—	Obvod stavení

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY:

- SO 01 - Odtěžení sedimentů
- SO 02 - Oprava stupně
- SO 03 - Oprava opevnění koryta toku
- SO 04 - Oprava těles hráze
- SO 05 - Kácení

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SÍŤ	Symbol
Gazet	—
CEZ	—
SILNĚNÍ SEK. CETIN. CD. Tělnetel	—
VAK - kanalizace	—
VAK - voda	—

