


AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/405

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③

Odpor. proj.: Ing. Martin Komín		AZCONSULT®	
Vypracoval: Ing. Petr Vít		spol. s r. o.	
Kontroloval: Ing. Jakub Šíma		Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Kraj: Karlovarský		Tel.: 475 240 888	
Místo: Stanovice	Tel/fax.: 475 240 864		
Objednatel: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	E-mail: azconsult@azconsult.cz		
		ČSN EN ISO 9001	
Akce:	Zn. souboru: ...		
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD	Stupeň: PDPS	Formát: -	
Objekt: SO 04 - Domek průsaků	Č. zak.: 20/405	Č. paré :	
Výkres: Seznam poruch	Datum: X/2021	Č. přílohy: D.04.2	
Měřítko: -			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]
A01	0,1	0,25
A02	0,1	0,1
A03	0,1	0,2

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]
B01	0,1	0,2
B02	0,1	0,4
B03	0,1	0,4
B04	0,1	0,4
B05	0,1	0,2
B06	0,1	0,2
B07	0,1	0,4

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka
C01	0,1	2,5	Celá délka
C02	0,1	2,5	Celá délka
C03	0,1	2,5	Celá délka
C04	1,7	0,1	
C05	2,0	0,1	
C06	1,4	0,1	
C07	1,15	0,15	Hrana stropu
C08	0,1	0,2	
C09	0,1	6,5	Celá délka
C10	0,1	6,5	Celá délka
C11	0,4	0,1	
C12	0,1	6,5	Celá délka

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka
L01	0,2	0,2	
L02	0,2	0,2	
L03	0,1	0,8	
L04	0,1	0,5	
L05	0,1	1,0	
L06	0,1	0,9	
L07	0,1	0,4	
L08	0,1	0,4	
L09	0,1	0,4	
L10	0,5	0,1	
L11	0,3	0,1	
L12	0,1	0,6	
L13	1,3	0,1	
L14	0,1	0,2	
L15	0,1	0,2	
L16	0,1	0,2	
L17	0,1	0,2	
L18	0,1	0,2	
L19	0,1	0,2	
L20	0,1	0,2	
L21	0,1	0,2	
L22	0,1	0,2	
L23	0,1	0,2	

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]
P01	0,6	0,1
P02	0,5	0,1
P03	0,5	0,1
P04	0,3	0,1
P05	0,1	0,1
P06	0,1	2,1
P07	0,1	1,0
P08	0,1	0,5
P09	0,5	0,1
P10	0,3	0,3
P11	0,1	0,3
P12	0,1	0,2
P13	0,1	0,4
P14	0,1	0,35
P15	0,1	0,35
P16	0,1	0,35
P17	0,1	0,35
P18	0,1	0,35
P19	0,1	0,1
P20	0,1	0,3
P21	0,1	0,2
P22	0,1	0,2
P23	0,1	0,2