



Vytyčovací souřadnice:

vyt. bod	popis	X	Y
1	PF1	1057118.176	637135.218
2	PF2	1057198.468	637036.139
3	PF3	1057230.795	636988.324

LEGENDA:

- navržené opěvnění dna koryta – kamenný zához s urovnáním líce
- provedené rekonstrukce opěvnění koryta – dlažba do betonu
- provedené provizorní zabezpečení toku z kamenné rovinnosti – bude odstraněno a nahrazeno dlažbou do betonu
- provedené kamenné patky – zůstanou ve stávajícím stavu
- navržené vyčištění svahů + svahování + ohumusování a osetí
- navržené odstranění ornice + svahování + ohumusování a osetí
- navržené odstranění dočasných deponií zeminy a kamení
- dočasná skládka ornice – bude využita k ohumusování
- přístupová cesta ke stavbě
- hranice parcel dle KN
- pozemek dotčený stavbou
- vytyčovací bod

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě
Kraj: Pardubický	Obec: Dolní Ředice	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0 - 11,7 - projektová dokumentace pro provádění stavby pro dokončení rozpracované části díla SO 03 Dolní Ředice - Horní Ředice, ř.km 5.775-11,700		
Katastrální situační výkres SO 03		
Predložena dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové		

Stupeň	DPS
Datum	leden 2024
Zakázkové číslo	M23/027
Formát	7 x A4
Měřítko:	Číslo přílohy: D.03.3