

SEZNAM PŘÍLOH:

D.03.1	Technická zpráva SO 03	
D.03.2.1	Koordinační situační výkres SO 03.1	(M 1 : 500)
D.03.2.2	Koordinační situační výkres SO 03.2 a SO 03.3	(M 1 : 500)
D.03.3	Katastrální situační výkres SO 03	(M 1 : 1000)
D.03.4	Podélný profil SO 03	(M 1 : 1000/100)
D.03.5	Příčné řezy SO 03	(M 1 : 100)
D.03.6	Vzorový příčný řez SO 03.1 a SO 03.3	(M 1 : 50)
D.03.7	Vzorový příčný řez SO 03.2	(M 1 : 50)
D.03.8	Vzorové schodiště v korytě toku	(M 1 : 50)
D.03.9	Vzorová kanalizační výúst nad úrovní opevnění svahů	(M 1 : 50)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Dolní Ředice		MULTIAQUA s.r.o.	Veverkova 1343/1
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			IČO: 60113111	Pražské Předměstí
			DIČ: CZ60113111	500 02 Hradec Králové
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0 - 11,7 - projektová dokumentace pro provádění stavby pro dokončení rozpracované části díla			Stupeň	DPS
			Datum	leden 2024
			Zakázkové číslo	M23/027
			Formát	
SO 03 Dolní Ředice - Horní Ředice, ř.km 5,775 - 11,700			Měřítko:	Číslo přílohy: D.03
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				