





Obr. 1: Celkový pohled na nadzemní část objektu SO 01: Šachtový vstup - horní, pravobřežní, 3/2020



Obr. 2: Šachta a vřetenové schodiště, 3/2020





Obr. 3: Umístění rozváděčů v 1PP, 3/2020



Obr. 4: Stávající zakrytí manipulačního otvoru a pref. stropnice šachty, 5/2020





Obr. 5: Celkový pohled na nadzemní část objektu SO 02: Šachtový vstup - horní, levobřeží, 3/2020



Obr. 6: Umístění rozváděčů v 1PP, 3/2020





Obr. 7: Šachta a vřetenové schodiště, 3/2020



Obr. 8: Celkový pohled na nadzemní část objektu SO 03 Šachtový vstup - drenážní štola, 3/2020





Obr. 9: Celková destrukce výztuže stropnice nadzemní části objektu, hloubk. koroze nad 50% profilu



Obr. 10: Stávající vřetenové schodiště a nástupní podesta v 1NP






Obr. 11: Stávající litinové rozváděče v 1PP





Obr. 12: Mezipodesta a sestupná část schodiště do 2PP



Obr. 13: Výstupní část schodiště v 2PP.