



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Telefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

Paré č.:

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Datum: 07/2023

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák

Č. zakázky: H23-003

Vypracoval: Ing. Denisa Škarydová

Změna: -

Akce: Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední
chodby bez křížení komunikací – úsek č.2

Stupeň: DSP

Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Část: D

Příloha: FOTODOKUMENTACE

Měřítko: -
Č. přílohy: D.18



Obrázek 1: Nadzemní křížení sítí na začátku úseku. Pohled proti směru toku. Foto z 14. 2. 2023.



Obrázek 2: Jeden ze vstupů do profilu. Současné poklopy budou vyměněny za uzamykatelné a vstup bude opatřen novým zábradlím. Foto ze 14. 2. 2023



Obrázek 3: Další ze vstupů. U tohoto je vidět dodatečné navýšení terénu po výstavbě panelových domů v ulici Pražská („Malá Pražská“). V rámci obnovy bude vstup vynesena na povrch a opět zajištěn uzamykatelnými poklopy a novým zábradlím. Foto z 14. 2. 2023



Obrázek 4: Pohled z konce úseku, poblíž silničního křížení ulic Pražská a Mlýnská, na zájmovou plochu úseku 2. Na obrázku je vidět pás zeleně mezi ulicí Pražskou a „Malou Pražskou“ před panelovými domy. Pás zeleně je předmětem kácení. Foto po proudu ze dne 14. 2. 2023



Obrázek 5: Popelnicové stání „Stanoviště 1.“ Stání je nevhodně umístěné přímo nad krytý profil a v průběhu výstavby se bude muset dočasně přemístit a po obnově navrátit zpět. Foto z 14. 2. 2023



Obrázek 6: Popelnicové stání „Stanoviště 2.“ Druhé popelnicové stání bude po dobu stavby rovněž přesunuto, aby nebránilo přístupu techniky k toku po dobu výstavby. Na obrázku je i patrné vodorovné dopravní značení podél sníženého chodníku. Foto z 14. 2. 2023



Obrázek 7: Přerušení tvaru krytého profilu v místě vstupu, pohled na zadní stěnu.
Foto z 9. 3. 2023



Obrázek 8: Prostor vstupu č. 4. Na snímku je vidět provedení vodovodu LT 100 napříč profilem podél příčného stropního trámu vstupu. Foto z 9. 3. 2023



Obrázek 9: Detail vstupu s otevřeným poklopem. Poklopy se vymění za zamykatelné, žebříky nahradí za nové nerezové, vstup se vynese na povrch a zabezpečí zábradlím. Foto z 17. 4. 2023



Obrázek 10: Detail plechu poklopu vstupu z vnitřní strany v místě navázání na stropní panely vstupu. Foto z 4. 8. 2023



Obrázek 11: Desky stropu střední chodby spolu s trámem vstupu. Na snímku je patrná odhalená a korodující výztuž konstrukcí. Foto z 4. 8. 2023