



PLAVEBNÍ KOMORA ROZTOKY - REKONSTRUKCE
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES 1 : 200



- LEGENDA :
- STÁVAJÍCÍ STAV
 - NÁVRHOVÝ STAV
 - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
 - STÁVAJÍCÍ SĚDLOVACÍ VĚDĚNÍ
 - HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU ŽEL. TRATI
 - NOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD
 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY
 - DOČASNÉ KONSTRUKCE ZOV
 - TRAVNÍ PLOCHY
 - POROSTY STROMŮ
 - STÁVAJÍCÍ BUDOVY
 - VOVNÍ PLOCHY
 - NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
 - NOVÉ PLOCHY PLATA
 - ZEBILNÉ KONSTRUKCE PLATA



SOUBŮRNÝ SYSTÉM S-ITK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.k.

POVOŘÍ VLTAVY

AKQUATIS

AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.
AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.
AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.
AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.	AKQUATIS s.r.o.

PK ROZTOKY - REKONSTRUKCE
C. SITUACNÍ VÝKRESY SITUACNÍ DOKUMENTACE
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES
Měřítko 1:200
Číslo přílohy C.3.