



Obr. 1: Celkový pohled na líc zdi SO 01, foto 11/2021





Obr. 2: SO 01, pohled na stav vyústění odlehč. štolý náhonu MVE, foto 11/2021





Obr. 3: Snímek profilu odlehčovací štoly náhonu MVE – pohled k Labi, foto 06/2022 Labit a.s.





Obr. 4: Snímek profilu odlehčovací štoly náhonu MVE – pohled k náhonu, foto 06/2022 Labit a.s.





Obr. 5: SO 01, pohled na stav pozemku p.č. 331 za korunou zdi, foto 11/2021




Obr. 6: Celkový pohled na líc zdi SO 02, foto 11/2021





Obr. 7: SO 02 – stávající stav oderodovaného základu, místy kaverny, foto 04/2022



Obr. 8: SO 02 – stávající stav oderodovaného základu, kaverny, vegetace, foto 04/2022