



Obr. 1: Přístupová lesní cesta od Hedvikova (26.3.2024)





Obr. 2: Přehrážka v řkm 3,500, označeno umístění FIX 1 (26.3.2024)





Obr. 3: Přehrážka v řkm 3,500, stav rubu tělesa při těžení sedimentu v r. 2004 (21.10.2004)



Obr. 4: Přehrážka v řkm 3,500, stav nádrže při těžení sedimentu v r. 2004 (21.10.2004)





Obr. 5: Přehrážka v řkm 3,500, stav nádrže po odtěžení sedimentu v r. 2004 (27.10.2004)





Obr. 6: Rozšířená zpevněná plocha pro zařízení staveniště (26.3.2024)





Obr. 7: Přehrážka v řkm 3,500, čelní pohled (26.3.2024)



Obr. 8: Nátrž v opevnění LB, cca 15 m pod přehrážkou řkm 3,500 (26.3.2024)





Obr. 9: Vývěry vody v dlažbě pod LB zavázáním přehrážky řkm 3,500 (26.3.2024)



Obr. 10: Sjezd pro techniku a LB opěrná zeď z LK v zátopě přehrážky (26.3.2024)





Obr. 11: Stupeň řkm 3,674 (26.3.2024)





Obr. 12: Přehrážka v řkm 3,740, čelní pohled (26.3.2024)





Obr. 13: Přehrážka v řkm 3,740, průsaky v LB zavázání (26.3.2024)





Obr. 14: Přehrážka v řkm 3,740, pohled na korunu (26.3.2024)





Obr. 15: Přehrážka v řkm 3,740, celkový pohled (26.3.2024)





Obr. 16: Přehrážka v řkm 3,740, nádrž po odtěžení sedimentu (27.10.2004)