

# H Fotodokumentace

**Název stavby:** Jihlava, ř. km 23,513 – 23,570, Kupařovice, sanace nátrže

**Tok (IDVT):** Jihlava (10100008)

**Místo stavby:** Kraj Jihomoravský, ORP Ivančice, k. ú. Kupařovice



## Útvar TDS a projekce závodu Dyje

**Vypracoval:** Ing. Veronika Šrámková

**Kontroloval:** Ing. Aleš Záruba (ČKAIT 140 04 03)

**Datum:** únor 2025

**Paré č. :**

# Obsah fotodokumentace

1) Začátek nátrže pod lávkou	3
2) PB nátrž – foto po proudu	3
3) Přístup ke stavbě – nezpevněná komunikace na PB	4
4) Přístup ke stavbě – místo sjezdu z nezpevněné cesty (mezi stromy)	4
5) Přístup ke stavbě – PB v místě přístupu ke korytu	5
6) Přístup ke stavbě – PB v místě přístupu do koryta	5
7) Ochranná hráz v bezprostředním okolí stavby	6

### 1) Začátek nátrže pod lávkou



### 2) PB nátrž – foto po proudu



### 3) Přístup ke stavbě – nezpevněná komunikace na PB



### 4) Přístup ke stavbě – místo sjezdu z nezpevněné cesty (mezi stromy)



**5) Přístup ke stavbě – PB v místě přístupu ke korytu**



**6) Přístup ke stavbě – PB v místě přístupu do koryta**



## 7) Ochranná hráz v bezprostředním okolí stavby



(zdroj: mapy.cz)