



PODÉLNÝ ŘEZ V OSE STÁVAJÍCÍ STAV




BOURACÍ PRÁCE




NOVÝ STAV




PP48 km 16,6488 STÁVAJÍCÍ STAV




BOURACÍ PRÁCE




NOVÝ STAV




PP49 km 16,6504 STÁVAJÍCÍ STAV




BOURACÍ PRÁCE



NOVÝ STAV




PP45 km 16,6378 STÁVAJÍCÍ STAV





BOURACÍ PRÁCE



NOVÝ STAV



KONSTRUKČNÍ BETON C30/37 XC4 XF3  
VÝZTUŽ B500B (10505)  
SÍŤ KARI 150/8\*150/8, PŘEKRYTÍ VÝZTUŽE PŘES 3 OKA  
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			
Akce: Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Průloha: SO07 - OPRAVA STUPNĚ V ř.km. 16,508 STAVEBNÍ VÝKRESY			
Formát Datum Číslo stavby Měřítko Číslo přílohy			