

**Opatření Zátor – Loučky, OHO,
dílní stavba 02.030 Opatření pod přehradní hrází Nové Heřminovy**

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

D.1.1.3

SO 030.11.3 Úprava koryta v úseku km 0,664 50 – 0,940 56

Seznam příloh:

Příl.č.	Název přílohy	Měřítko	Označení souboru
11.3_1	Technická zpráva		D_11_3_1_TZ_koryto.docx
11.3_2	Stavební výkresy		
11.3_2.1	Situace - viz C.3.1 a C.4.1		
11.3_2.2.1	Podrobná situace koryta vč. vytýčení - část 1	1:200	D_11_3_2_2_situ_koryto.dwg
11.3_2.2.2	Podrobná situace koryta vč. vytýčení - část 2	1:200	D_11_3_2_2_situ_koryto.dwg
11.3_2.3	Podélný řez korytem	1:1000/100	D_11_3_2_3_PP_koryto.dwg
11.3_2.4.1	Vzorové příčné řezy korytem	1:200	D_11_3_2_4_PF_koryto.dwg
11.3_2.4.2	Pracovní příčné řezy korytem PF 33/11.3 až 39/11.3	1:200	D_11_3_2_4_PF_koryto.dwg
11.3_2.4.3	Pracovní příčné řezy korytem PF 40/11.3 až 46/11.3	1:200	D_11_3_2_4_PF_koryto.dwg
11.3_2.5	Sjezd do koryta v km 0,690	1:100	D_11_3_2_4_PF_koryto.dwg
11.3_2.6	Úprava zaústění PB přítoku	1:100	D_11_3_2_4_PF_koryto.dwg
11.3_2.7	Lavičky v klidové zóně	1:25	D_11_3_2_4_PF_koryto.dwg
11.3_2.8	Odvodnění komunikace I/45	1:1000/100, 1:50	D_11_3_2_4_PF_koryto.dwg
11.3_3	Výpis výrobků		D_11_3_3_Vypis_vyrobku.docx