
„Blatnice, ř. km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“

G. Fotodokumentace



duben 2025

DPS



Obr. Koryto toku opevněno betonovými tvárnicemi



Obr. Betonové tvárnice v korytě toku, již nedrží lichoběžníkový profil



Obr. Skruž na pravém břehu, vyústění drénu v skruži do toku byl v hloubce 1,5 m



Obr. Horní část toku – zde již kámen na štět



Obr. Sesunutě obetonování meliorační výustě



Obr. Horní část toku – výrazná dnová eroze



Obr. Topoly podél toku z místa příjezdu na staveniště