

PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ

Třída

I.

II.

III.

Kraj

Okres

Obec/k.ú.

Olomoucký

Přerov

Šišma

číslo silnice	číslo úseku	pojmenování silnice	délka komunikací podle povrchu vozovky								silnice celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství k silnici				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.	celkem			úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.	prost.		
			bm										m²		m		bm			m²		
III/43714	III/43714					1270				1270	1270	1	8614			5,5						1552650.jpg
III/43718	III/43718					1170				1170	1170	1	6998			6,5		65		127		3174931.jpg
III/43722	III/43722					1946				1946	1946	1	12015			5,5						
celkem	stav k: 10.09.2015					4386				4386	4386		27627					65		127		

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živící prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný závalcovný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída

I.

II.

III.

IV.

KrajOlomoucký

OkresPřerov

Obec/k.ú.Šišma

číslo MK	číslo úseku	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev	celkem			úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.	prost.		
			bm										m²		m		bm			m²		
1c	1c					140				140	140	2	589	589		3,5				131		5025972.jpg
2c	2cA					675				675	750	2	2980	3184		3,5	13	40		162		0549679.jpg
	2cB							75		75		2	204			3,5	5					
3c	3c					640				640	640	2	2419	2419		3,5						0159916.jpg
4c	4c					200				200	200	4	708	708		2,5						5282375.jpg
6c	6c							145		145	145	3	443	443		2,5						4017636.jpg
7c	7cA							62		62	166	3	142	466		2,5				165		4225328.jpg
	7cB								104	104		N	324			3,5						
celkem	stav k: 10.09.2015					1655		282	104	2041	2041		7809	7809			18	40		458		

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný závalcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												Třída	I.	Kraj		Olomoucký
chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.													II.	Okres		Přerov
													III.	Obec/k.ú.		Šišma
													IV.			

číslo MK	číslo úseku	podél komunikace	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	plocha		šířka	typ chodníku	příslušenství		poznámky	foto
				dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.	celkem			úsek	celkem			schod.	prost.		
				bm										m²				bm	m²		
1d	1d	2cA		48						48	48	1	106	106	1,6	chodník				5300349.jpg	
2d	2d			56						56	56	2	100	100	1,5	chodník			spojuje 2c a 3c	3360278.jpg	
3d	3dA	III/43718		36						36	65	2	78	126	1,7	chodník				5172192.jpg	
	3dB	III/43718		29						29		2	48		1,6	chodník				4999917.jpg	
4d	4d									150	150	N	544	544	3,0	pěšina			pěšina po hrázi	8176535.jpg	
celkem	stav k: 10.09.2015			169						150	319			876	876						

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Šišma

číslo UK	číslo úseku	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	šířka m	příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.	celkem				mosty	chod.	schod.	prost.		
			bm											bm			m ²		
UK1	UK1								2089	2089	2089	N	n.m.					šířky účelových komunikací s nezpevněným povrchem nebyl měřeny kvůli jejich proměnné šířce	8273303.jpg
UK2	UK2								430	430	430	N	n.m.						1222225.jpg
UK3	UK3								1831	1831	1831	N	n.m.						3673564.jpg
UK4	UK4								633	633	633	N	n.m.						2583973.jpg
UK5	UK5								199	199	199	N	n.m.						5497605.jpg
UK6	UK6								254	254	254	N	n.m.						UK6.jpg
UK7	UK7								2793	2793	2793	N	n.m.						9382508.jpg
UK8	UK8								120	120	120	N	n.m.						1359348.jpg
UK9	UK9								112	112	112	N	n.m.						9279054.jpg
UK10	UK10							137		137	137	2	3						UK10.jpg
celkem	stav k: 10.09.2015							137	8461	8598	8598	2							

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluhy, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluhy, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

Kraj Olomoucký

Okres Přerov

Obec/k.ú. Šišma

číslo úseku prostr.	podél komunikace	typ prostranství	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	šířka	plocha	poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.						
			bm							m		m ²			
P1	2cA	parkoviště				20				20	1	n.m.	101		3079807.jpg
P2A	III/43718	nádraží BUS				45				70	2	n.m.	100		5172192.jpg
P2B	III/43718	nádraží BUS				25					2	n.m.	27		4999917.jpg
P3	2cA	parkoviště				11				11	2	5,0	61		3509288.jpg
P4	7cA	parkoviště				14				14	2	n.m.	76		P4.jpg
P5	7cA	parkoviště			20					20	2	5,0	89		4146295.jpg
P6	1c	parkoviště						30		30	2	n.m.	131		4966682.jpg
celkem	stav k: 10.09.2015				20	115		30		165			585		

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTĚRKOVÉ** vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

Kraj

Olomoucký

Okres

Přerov

Obec/k.ú.

Šišma

typ objektu	číslo objektu	číslo přísl. komun.	druh nosné konstrukce	materiál	délka	šířka	počet polí	světlost polí	stav	poznámky	foto
					m	m		m			
most	M-43722-1	III/43722	trámový	železobeton	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	N	státní most, není předmětem pasportu	4753605.jpg
most	M-43718-3	III/43718	trámový	železobeton	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	N	státní most, není předmětem pasportu	
most	M-2c-3	2c	trámový	železobeton	9,8	11,0	1	4,2	1		2994298.jpg
most	M-2c-2	2c	trámový	železobeton	5,4	7,2	1	3,6	2		0809415.jpg
most	M-2c-1	2c	trámový	železobeton	3,0	7,2	1	3,0	2	větší část mostu je v k.ú. Bezuchov	2516368.jpg
lávka	M-2d-1	2d	trámový	ocel	8,0	2,1	1	7,0	2		3479875.jpg
celkem	stav k: 10.09.2015										

vysvětlení pojmů

počet polí	počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami
světlost polí	vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

označení stavu	charakteristika stavu objektu
1	bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad
2	pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost
3	vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK								
stav k: 10.09.2015								
číslo DZ	označení DZ	oficiální název DZ	informace (údaj) na DZ	vlastník	na komun.	druh nosiče	stav	foto
1	IS12a	Obec	Šišma	ŘSD	III/43718	kovová konstrukce	1	4497584.jpg
	B20a	Nejvyšší dovolená rychlost	30					
2	IS12b	Konec obce	Šišma	ŘSD	III/43718	kovová konstrukce	1	4533012.jpg
3	B13	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	17t	ŘSD	III/43718	kovová konstrukce	1	4565502.jpg
	E12	Text	Zákaz podomního prodeje					
	E05	Celková hmotnost	Jediné vozidlo 21t					
4	B13	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	17t	ŘSD	III/43718	kovová konstrukce	1	4607735.jpg
	E05	Celková hmotnost	Jediné vozidlo 21t					
5	IS03c	Směrová tabule (s jedním cílem)	Pavlovice u PŘ.	ŘSD	III/43718	betonový sloup	1	4686188.jpg
	IS03d	Směrová tabule (s dvěma cíli)	Oprostovice 3, Bezuchov 2					
6	P02	Hlavní pozemní komunikace		ŘSD	III/43718	betonový sloup	1	4823382.jpg
	E02b	Tvar křižovatky						
7	A02a	Dvojitá zatáčka, první vpravo		ŘSD	III/43718	kovová konstrukce	2	5048507.jpg
	E04	Délka úseku	2 km					
8	IJ04b	Zastávka	Šišma, rest.	ŘSD	P2B	kovová konstrukce	2	5082409.jpg
9	IJ04b	Zastávka	Šišma, rest.	ŘSD	P2A	kovová konstrukce	1	5201897.jpg
10	P04	Dej přednost v jízdě		Obec	7cA	kovová konstrukce	4	4375254.jpg
11	P04	Dej přednost v jízdě		ŘSD	III/43722	betonový sloup	1	4650355.jpg
	E02b	Tvar křižovatky						
12	P02	Hlavní pozemní komunikace		ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	4695963.jpg
	E02b	Tvar křižovatky						
13	P04	Dej přednost v jízdě		Obec	3c	kovová konstrukce	4	4794331.jpg
14	IS03b	Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)	Oprostovice 3, Bezuchov 2	ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	4849013.jpg
	IS03d	Směrová tabule (s dvěma cíli)	Dřevohostice 7, Hradčany 2					
15	A02a	Dvojitá zatáčka, první vpravo		ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	4926267.jpg
16	Z03	Vodící tabule		ŘSD	III/43722	betonový sloup	1	5365122.jpg
17	Z03	Vodící tabule		ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	5592495.jpg
18	IS12b	Konec obce	Šišma	ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	5669765.jpg
19	IS12a	Obec	Šišma	ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	5703872.jpg
20	E12	Text	Zákaz podomního prodeje	ŘSD	III/43722	betonový sloup	1	5755048.jpg
21	A02a	Dvojitá zatáčka, první vpravo		ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	2	5836494.jpg
22	IS12a	Obec	Šišma	ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	6575421.jpg
23	IS12b	Konec obce	Šišma	ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	6621938.jpg
24	IS03a	Směrová tabule (s jedním cílem)	Pavlovice u PŘ.	ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	6654665.jpg
	IS03d	Směrová tabule (s dvěma cíli)	Dřevohostice 7, Hradčany 2					
	IS03c	Směrová tabule (s jedním cílem)	Přerov 16					
	E12	Text	Zákaz podomního prodeje					
25	IS20	Návěst před křižovatkou pro cyklisty	dle foto	ŘSD	III/43714	kovová konstrukce	1	0862485.jpg
26	IS03a	Směrová tabule (s jedním cílem)	Lhota 3	ŘSD	III/43714	kovová konstrukce	1	0909788.jpg
	IS03c	Směrová tabule (s jedním cílem)	Hlinsko 1					
	IS03c	Směrová tabule (s jedním cílem)	Kladníky 1					
27	P04	Dej přednost v jízdě		ŘSD	III/43714	kovová konstrukce	1	0952507.jpg
28	P02	Hlavní pozemní komunikace	E02b	ŘSD	III/43722	kovová konstrukce	1	6864194.jpg
29	IT	Informační tabule obce Šišma		Obec	2cA	dřevěný sloup	1	7001980.jpg