



LEGENDA OZNAČENÍ

- Řešený objekt
- Katastr
- Zaměření od geodeta
- Zaměření poloha oplocení
- Stávající vedení splaškové kanalizace – rušené
- Stávající vedení vodovodu – rušené
- Navržené vedení splaškové kanalizace
- Navržené vedení vodovodu
- Navržené vedení dešťové kanalizace
- Navržené vedení elektřiny
- Vstup do objektu



Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 496,21 m.n.m. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Bezdíček L.

Vypracoval Žemličková A.M.	Zodp. projektant Ing. Bezdíček L.	Tech. kontrola	 prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ilb.cz, www.ilb.cz	
Kreslil Žemličková A.M.			formát	A3
Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové			datum	07/2024
			účel	DSP + DPS
			paré	
Akce VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001			stav. objekt	SO 01
			Měřítko	1:250
Obsah výkresu Koordinační situace			Č. výkresu	C.3