

**Datová schránka:** 3iqwg95, ILBprostav s.r.o.**Uživatel:** Lukáš Bezdíček

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stanovisko k projektu, Lesní správa Nasavrky
ID zprávy: 1531331307
Typ zprávy: Odeslaná PDZ
Stav zprávy: Dodaná
Datum a čas: 28. 5. 2025 v 16:51:37

Adresát: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50008 Hradec Králové, CZ
ID schránky: e8jcfsn
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: Nežadáno
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Korečková Petra
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Žádost Lesní správa.pdf (119,76 kB)
ŽP priloha_1519759569_0_2025-019767.pdf (265,36 kB)
A - Průvodní list.pdf (431,3 kB)
B souhrnná technická zpráva.pdf (526,09 kB)
C.1 Situace širších vztahů.pdf (376,6 kB)
C.3 Koordinační situace.pdf (86,0 kB)
C.5 Situace ZOV.pdf (318,46 kB)
Stavarina D.1.1. Technická zpráva.pdf (1,47 MB)
Stavarina D.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav.pdf (430,62 kB)
Stavarina D.1.3.2 Půdorys 1. mezaninu - stávající stav.pdf (536,0 kB)
Stavarina D.1.3.3 Půdorys 2.NP - stávající stav.pdf (437,11 kB)
Stavarina D.1.3.4 Půdorys 2. mezaninu - stávající stav.pdf (383,83 kB)
Stavarina D.1.3.5 Půdorys podkroví a krovu - stávající stav.pdf (422,81 kB)
Stavarina D.1.3.6 Půdorys střechy - stávající stav.pdf (343,41 kB)
Stavarina D.1.3.7 Řez As-As' - stávající stav.pdf (465,18 kB)
Stavarina D.1.3.8 Řez Bs-Bs' - stávající stav.pdf (389,19 kB)
Stavarina D.1.3.9 Pohledy - stávající stav.pdf (565,21 kB)
Stavarina D.1.3.10 Legenda skladeb - stávající stav.pdf (335,99 kB)
Stavarina D.1.3.11 Půdorys 1.NP - bourací práce.pdf (541,34 kB)
Stavarina D.1.3.12 Půdorys 1. mezaninu - bourací práce.pdf (617,67 kB)
Stavarina D.1.3.13 Půdorys 2.NP - bourací práce.pdf (604,72 kB)
Stavarina D.1.3.14 Půdorys 2. mezaninu - bourací práce.pdf (492,91 kB)
Stavarina D.1.3.15 Půdorys podkroví - bourací práce.pdf (393,12 kB)
Stavarina D.1.3.16 Půdorys střechy - bourací práce.pdf (362,33 kB)

Stavarina D.1.3.17 Řez Ab-Ab' - bourací práce.pdf (514,56 kB)
Stavarina D.1.3.18 Řez Bb-Bb' - bourací práce.pdf (399,27 kB)
Stavarina D.1.3.19 Pohledy - bourací práce.pdf (563,92 kB)
Stavarina D.1.3.20 Půdorys 1.NP - nový stav.pdf (670,18 kB)
Stavarina D.1.3.21 Půdorys 1. mezaninu - nový stav.pdf (776,98 kB)
Stavarina D.1.3.22 Půdorys 2.NP - nový stav.pdf (649,05 kB)
Stavarina D.1.3.23 Půdorys 2. mezaninu - nový stav.pdf (620,18 kB)
Stavarina D.1.3.24 Půdorys podkroví - nový stav.pdf (457,71 kB)
Stavarina D.1.3.25 Půdorys střechy - nový stav.pdf (372,07 kB)
Stavarina D.1.3.26 Řez A-A' - nový stav.pdf (779,77 kB)
Stavarina D.1.3.27 Řez B-B' - nový stav.pdf (518,61 kB)
Stavarina D.1.3.28 Pohled východní - nový stav.pdf (641,14 kB)
Stavarina D.1.3.29 Pohled západní - nový stav.pdf (626,03 kB)
Stavarina D.1.3.30 Pohled severní - nový stav.pdf (582,42 kB)
Stavarina D.1.3.31 Pohled jižní - nový stav.pdf (478,77 kB)
Stavarina D.1.3.32 Legenda skladeb - nový stav.pdf (337,29 kB)
Stavarina D.1.3.40 Zpevněné plochy - půdorys.pdf (356,2 kB)
Stavarina D.1.3.41 Zpevněné plochy - řezy.pdf (530,88 kB)

Události zprávy:

28. 5. 2025 v 16:51:37 EV0: Datová zpráva byla podána.

28. 5. 2025 v 16:51:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
