



Tabulka místností - SS – 1.NP						
Číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
1.01	Kancelář jezného	20,34	PVC	Malba	Malba	
1.02	Denní místnost	20,44	PVC	Malba + keramický obklad	Malba	
1.03	Předsíň + sprcha	3,70	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba	
1.04	WC	1,49	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba	
1.05	Chodba	2,59	Terasová dlažba	Malba + keramický obklad	Malba	
1.06	Chodba + schodiště	7,33	PVC + koberec	Malba	Malba	
1.07	Sklad	1,64	Terasová dlažba	Malba	Malba	
Celková plocha:		57,52				

LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ

- Cihelné zdivo
- Kamenné zdivo
- Původní zemina
- Keramické obklady
- Sonda č.1 - skladba viz Ss1
- Sonda č.2 - skladba viz Ss2
- Venkovní ocelová mříž

Tabulka vlhkosti zdiva	
Vlhkost zdiva	W _h (%)
velmi nízká	< 3%
nízká	3 - 5%
zvýšená	5 - 7,5%
vysoká	7,5 - 10%
velmi vysoká	> 10%

Dokumentace pro provedení stavby



Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 496,21 m n.m. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Žemličková A.M.	Zodp.projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ib.cz, www.ib.cz
Kreslil Žemličková A.M.			
Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové			
Akce VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001			
Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205			formát 4 x A4
Obsah výkresu Půdorys 1.NP - stávající stav			datum 07/2024
			účel DSP + DPS
			paré
			stav. objekt S0 01
			Měřítko 1 : 50
			Č. výkresu D.1.3.1