



V zájmovém úseku toku je evidováno celkově 47 ks žulových schodišť.
Ve 26 případech jsou schody tak poškozeny, že bude nutno je kompletně rozebrat, kameny očistit a znovu vystavět.
V zbylých případech dojde k mechanickému očištění povrchu, proškrábnutí spár a přespárování cementovou maltou.
V zájmovém úseku se nachází i schodiště, které nejsou součástí opevnění a nejsou evidovány v majetku investora. Oprava těchto schodišť není předmětem projektové dokumentace!

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA s.r.o. multi aQua</div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>-----</div> <div>IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227</div> <div>DIČ: CZ 60113111 FAX +420 498 500 320</div>	
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Krouna (k.ú. Krouna)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Krounka, Krouna, oprava úpravy ř. km 17,200 – 18,750			Stupeň	DPS
			Datum	červenec 2015
			Zakázkové číslo	M15/022
			Formát	A3
Vzorový výkres kamenného schodiště			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 50	D.1.01.b.05
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				