



SO 06 - Úsek ř.km 3,2325 - 3,400

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|-------|------|
| Vypracoval ŽOUDLÍK | | Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ | | <div>AAA - CLEAN</div> <div>projekční a geodetická kancelář</div> <div>U DVORA 11</div> <div>JIHLAVA</div> | | |
| Investor : Povodi Moravy, s.p. Brno | | Kraj : Vysocina | | | | |
| Třebelovický potok ř. km 2,2 -3,4, Třebelovice oprava koryta | | | | | | |
| | | | | | Datum | |
| | | | | Číslo zak. | | 2404 |
| Stupeň | | | | DPS | | |
| Měřítko : - | | | | Príloha č.: D.6.4 | | |


VZOROVÝ ŘEZ - KAMENNÁ ROVNANINA



VZOROVÝ ŘEZ - TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ



km 3,345



PŘÍČNÝ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH Č25/30 XAI
TL. 400 mm, VÝZTUŽ 2x KARI SÍŤ 100x100x8
PLOCHA 8,1m²
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 40 mm