



**HG partner s.r.o.**

Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
[www.hgpartner.cz](http://www.hgpartner.cz)

Telefon: 246 082 015  
777 161 198  
e-mail: [vrzak@hgpartner.cz](mailto:vrzak@hgpartner.cz)

Paré č.:

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	2
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	06/2017
Vypracoval:	Ing. Jindřich Honner		Změna:	-
Akce: VD Stanovice - sanace betonů věžového objektu pod vodou			Stupeň:	DSJ
			Č. zakázky:	H-17/006
Název části: SOUPIS PRACÍ			Část:	F
Příloha: TABULKA VÝPOČTU OBJEMŮ			Měřítko:	Č. přílohy: F.4

### Výkaz poruch - JZ strana objektu

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0,05	0,012	0,24	0,012	0	0
v hloubce 13 - 40 m	0,15	0,028	0,1	0,005	0	0
v hloubce větší než 40 m	0	0	0	0	0	0

### Výkaz poruch - SZ strana objektu

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0,1	0,008	0,11	0,008	32,5	0,975
v hloubce 13 - 40 m	0,06	0,006	0,32	0,03	1	0,03
v hloubce větší než 40 m	0	0	0	0	0	0

### Výkaz poruch - SV strana objektu

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0,07	0,006	0,5	0,025	10	0,3
v hloubce 13 - 40 m	0	0	1,87	0,131	2	0,06
v hloubce větší než 40 m	0	0	0	0	0	0

### Výkaz poruch - JV strana objektu

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0,04	0,004	0,11	0,005	18,6	0,558
v hloubce 13 - 40 m	0,32	0,056	0,38	0,027	0	0
v hloubce větší než 40 m	0	0	0	0	0	0

### Výkaz poruch - pravá SV - levá strana

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0	0	0,13	0,006	0	0
v hloubce 13 - 40 m	0,12	0,024	0,52	0,026	0	0
v hloubce větší než 40 m	0,36	0,072	0	0	0	0

### Výkaz poruch - pravá SV - pravá strana

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0	0	0,68	0,034	0	0
v hloubce 13 - 40 m	0,15	0,02	1,44	0,072	0	0
v hloubce větší než 40 m	0,24	0,045	0	0	0	0

### Výkaz poruch - levá SV - levá strana

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0,03	0,003	0,74	0,083	0	0
v hloubce 13 - 40 m	0,19	0,033	0,25	0,015	0	0
v hloubce větší než 40 m	0,36	0,072	0	0	0	0

### Výkaz poruch - levá SV - pravá strana

umístění poruchy	Typ opravy A+B - kaverna, porucha		Typ opravy C+D - pracovní spára, výztuž		Typ opravy E - plošná porucha	
	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
v hloubce 13 m	0	0	0,14	0,007	0	0
v hloubce 13 - 40 m	0,19	0,028	0,57	0,057	0	0
v hloubce větší než 40 m	0,3	0,041	0	0	0	0