

**POZNÁMKA:**

- ZAKRESLENÝ PRŮBĚH IS JE INFORMATIVNÍ A JE ZNÁM KE DNI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚRIT AKTUÁLNÍ STAV PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH IS, TYTO IS VYTÝČIT A OVĚRIT JEJICH POLOHU NASONDOVÁNÍM RUČNÍM VÝKOPEM V SOULADU S PODMÍNKAMI SPRÁVCŮ PŘÍSLUŠNÝCH IS.



**POZNÁMKA:**

- STAVEBNÍ OBJEKT SO01 – OPRAVA KORYTA V km 0,337–0,716 SE NEBUDE REALIZOVAT ANI STAVEBNĚ POVOLOVAT

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS**

- STL PLYN GasNet, s.r.o.
- KABEL CETIN
- VODOVOD PVC 90
- KANALIZACE PP DN250
- NADZEMNÍ NN
- KABEL NN



Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			
Alce: Dolenická strouha, Jihce u Miroslavi, km 0,340-0,730 a km 0,940-2,600 - oprava koryta		Formát	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	březen 2017
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – DÍL I	Číslo stavby	
		Měřítko 1:1.000	Číslo přílohy C.3.1