



# Výsledky provedených průzkumů

|             |             |       |         |        |
|-------------|-------------|-------|---------|--------|
|             |             |       |         |        |
|             |             |       |         |        |
|             |             |       |         |        |
| INDEX ZMĚNY | POPIS ZMĚNY | DATUM | PROVEDL | PODPIS |

|  |   |                     |   |  |
|--|---|---------------------|---|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                               | VYPRACOVAL:   | KONTROLOVAL:        | <br>UCHVĚLNÝ KONSTRUKČNÍ ÚSTAV   |  |
|  |   | Ing. Michal JANEČEK |   |  |
|  |   |                     |   |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                               | VYPRACOVAL:   | KONTROLOVAL:        | <br>statika a dynamika stavebních konstrukcí<br>Baštinova 374/11, 779 00 Olomouc<br>tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707<br>DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001 |  |
| Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.                             | Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ  | Ing. Roman KOIŠ     |   |  |
|  |   |                     |   |  |
| KRAJ:  | Olomoucký   | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:    | 14-1745-51  |  |
| MÍSTO STAVBY:  | k.ú.Olomouc-město:p.č.139/2,114/13,139/6 k.ú.Hodolany:963,988/1 | STUPEŇ:             | DPS   |  |
| INVESTOR:  | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno                  | DATUM:              | 09/2014   |  |
| NÁZEV AKCE:  |   | FORMÁT:             | A4  |  |
| JEZ OLOMOUC<br>REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ) |   | MĚŘÍTKO:            |   |  |
|  |   | ČÍSLO PŘÍLOHY:      |   |  |
| OBSAH PŘÍLOHY:<br>Výsledky provedených průzkumů      |   | G                   |   |  |