

ŘEZ 3 M: 1:200/1:200


POZNÁMKY:  
1/ HLOUBKA SANAČNÍHO VÝKOPU BUDE UPRAVENA PODLE VÝSLEDKŮ SANAČNÍHO MONITORINGU.  
2/ NIVELETA UPRAVENÉHO TERÉNU BUDE UPŘESNĚNA PODLE BILANCE ODTĚŽENÝCH KALŮ A NADLIMITNĚ KONTAMINOVANÉ ZEMINY A DOSTUPNÉ ZEMINY Z ÚPRAVY SVAHOVÁNÍ A ODTĚŽENÍ HRAZI.  
3/ NÁPOJENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV NA OKOLNÍ TERÉN BUDE PROVEDENO PLYNULE.


OPLOČENÍ  
(DEMONTÁŽ)

ŘEZ 1

ŘEZ 2

STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÁ  
KOMUNIKACE  
K ODKALIŠTI  
OPLOČENÍ (DEMONTÁŽ)  
VJEZD (BEZ VRAT)  
OPĚVNĚNÍ BRĚHU ŽB  
V MÍSTĚ VYPOUŠTĚNÍ  
KALŮ (VYBOURAT)



STUPEŇ: DUR + DSP		OVĚŘIL: ING. MICHAL KOŘINEK	VYPRACOVAL: ING. MICHAL KOŘINEK	 TEL: 469 682 303 FAX: 469 682 310 E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ
STAVBA: OTĚŽENÍ ULOŽENÝCH KALŮ ODKALIŠTĚ LIPINA ŘEZ ODKALIŠTĚM č. 3				
STAVBA: OTĚŽENÍ ULOŽENÝCH KALŮ		DATE: 07/2017		FORMAT: 2x44
OBJEKT: ODKALIŠTĚ LIPINA		MĚRKO: 1 : 200 / 1 : 200		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3
OBŠAH VÝKRESU:				