

Skupina ploch	Plocha	Číslo	Číslo štítku	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stří	Perspektiva	Vřalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Katastrální území	Parcela	Vlastník	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena	URL
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	1	7201	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	88		21,0	2,0	13	4	a	1	1	2		Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Řez bezpečnostní	8	1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/4102cd0a-1619-4394-b8db-652ec4bc46e
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	2	7202	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	74		19,0	2,0	13	4	a	1	1	2		Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Řez bezpečnostní	8	1	Odlehčení nestabilních větví.		https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/65c1a4c6-ab30-42a3-8eb4-8a25487e5c4e
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	39	7239	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	60		19,0	7,0	13	4	c	1	3	3	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/9f653fe8-2b0a-40fd-89ca-b7d02ca9891f
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	42	7242	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	56		15,0	4,0	9	4	c	2	3	3	Infekce kmene. Odlomená část koruny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/476327fc-f0a7-46b7-ab42-c3be43728668
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	43	7243	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	48		23,0	7,0	11	4	a	1	1	2	Zavěšená větev v koruně.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Řez bezpečnostní	10	1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/d72b4e32-f92a-4cac-9684-17c62628ea66
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	44	7244	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	64		18,0	7,0	11	4	b	1	2	2	Zavěšená větev v koruně. Odlomená část koruny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Lokální redukce z důvodu stabilizace	8	1	Odlehčení nestabilních větví.		https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/a118d017-2e61-4ea5-bb83-ec85ede90ae4
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	45	7245	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	63		18,0	7,0	11	4	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Lokální redukce z důvodu stabilizace	8	1	Odlehčení nestabilních větví.		https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/f802aca4-c7f5-47cf-82fd-3ba06ebe4dfd5
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	46	7246	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	29		14,0	2,0	6	4	c	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Odlomená část koruny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/62859a38-8ce2-4816-bf92-2e18b3a8bf8f
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	47	7247	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	58		13,0	3,0	7	4	c	4	4	5	Z větší části odumřelý. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Odlomená část koruny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/152419b6-65c4-4235-8c2b-c6fa55e5a659
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	49	7249	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	51		17,0	3,0	11	4	b	1	2	3	Odlomená část koruny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Lokální redukce z důvodu stabilizace	8	1	Odlehčení nestabilních větví.		https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/c46dd217-a310-43ec-871d-d2729befa748
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	50	7250	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	61		24,0	3,0	11	4	b	2	3	3	Odlomená část koruny. Infekce větví.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Řez bezpečnostní	8	1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/a942a09c-1e64-482c-a2f8-f25a6b97917d
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	51	7251	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	58		22,0	4,0	11	4	b	1	2	3	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. Trhliny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Lokální redukce z důvodu stabilizace	8	1	Symetrizovat. Odlehčení nestabilních větví.		https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/d298aa52-fbce-439c-b84d-d68271c8a6fa
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	52	7252	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	51		20,0	6,0	11	4	b	1	3	3	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		2			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/fd1e46a3-3af2-46d9-a552-3032553e9d18
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	53	7253	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	22		4,0	2,0	3	3	c	5	4	4	Zcela odumřelý.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/915b4cbc-0047-4746-aff7-92ba30dc0e26
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	54	7254	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	70		24,0	6,0	14	4	a	1	1	2		Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Řez bezpečnostní	8	1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/876cb701-2b47-44f7-81db-55a2565cb8e0
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	55	7255	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	50		19,0	4,0	14	4	c	1	3	4	Odlomená část koruny. Infekce kosterního větvení.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/4514ff27-dfc2-463c-9ff0-6c571332b9f5
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	57	7257	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	66		15,0	3,0	7	4	c	4	4	4	Odlomená část koruny. Z větší části odumřelý.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/00d9609a-920c-490c-8915-154af2a2030a
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	60	7260	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	64		9,0	3,0	6	4	c	4	4	4	Odlomená část koruny. Z větší části odumřelý.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/df5aa71f-bd11-41de-8d47-125da0496301
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	62	7262	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	39		11,0	3,0	7	4	c	2	3	4	Odlomená část koruny. Infekce báze kmene.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/f87270c2-4189-4918-a2cd-76212b4dc642
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	65	7265	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	50		10,0	0,0	1	5	c	5	4	5	Torzo.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/4a8bf02-db90-4ffd-bae2-1310a4a0fb25
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	72	7272	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	58		18,0	5,0	12	4	c	1	3	3	Odlomená polovina koruny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/53db8c99-08be-47da-bf23-f8eb5ad4505a
Mrlina	Křinec ř. km 14,200-15,700	73	7273	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	45		14,0	3,0	9	4	c	4	4	4	Z větší části odumřelý. Odlomená část koruny.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volně		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/f7197d2d-2af0-4681-a9e-df840b8d6496

X	Y
-689151,5081	-1029918,415
-689142,6463	-1029910,921
-689010,6767	-1029833,129
-689000,2153	-1029827,257
-688997,0297	-1029825,333
-688993,9949	-1029823,27
-688989,5956	-1029820,9
-688986,7868	-1029819,097
-688983,6787	-1029817,403
-688976,8888	-1029813,296
-688973,3557	-1029811,105
-688969,5531	-1029809,067
-688966,1946	-1029806,733
-688962,8021	-1029805,076
-688959,3052	-1029803,168
-688949,203	-1029797,466
-688942,1881	-1029793,484
-688931,854	-1029787,475
-688924,5163	-1029783,607
-688915,069	-1029777,749
-688887,0632	-1029761,863
-688883,8695	-1029760,252

-688877,2048	-1029756,37
-688870,316	-1029752,997
-688839,9251	-1029735,036
-688822,4661	-1029724,747
-688818,9603	-1029722,768
-688815,4605	-1029720,836
-688805,4354	-1029714,98
-688794,4347	-1029709,032
-688789,9067	-1029706,03
-688763,7547	-1029691,445
-688736,8103	-1029675,183
-688715,9736	-1029662,97
-688657,7145	-1029629,802
-688633,7893	-1029615,1
-688614,043	-1029603,685
-688602,9707	-1029597,362
-688588,5899	-1029589,659
-688576,2486	-1029581,888
-688552,1111	-1029568,727
-688545,0046	-1029564,589
-688528,0534	-1029555,436
-688524,2335	-1029553,449
-688514,0117	-1029548,122
-688436,3807	-1029520,406
-688419,5784	-1029515,247

Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	195	7395	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	78		13,0	3,0	5	4	c	2	3	4	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Křinec	587/7, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volné		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/2c1180fb-b1c8-4e7d-9f36-5add757ec673
Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	208	7408	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	58		19,0	3,0	14	4	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Křinec	587/4, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/eb001504-c896-490d-8d72-0b2185031df7
Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	217	7417	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	50		19,0	7,0	10	4	b	1	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	Křinec	587/4, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volné		2			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/7efae346-4ba6-4597-afbd-0e35bba81dbb
Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	220	7420	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	32		14,0	9,0	7	3	b	2	2	2	Potlačený jedinec. Asymetrická koruna. Infekce kmene.	Křinec	587/4, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volné		2			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/28f7c2bd-ef71-4234-936d-292f5a5b9cfa
Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	223	7423	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	63		10,0	5,0	1	4	c	2	4	4	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Křinec	587/4, s. 1	Povodí Labe	Kácení stromů volné		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/b3aaa2f7-cfcf-4b5f-abbcb2c15722efa
Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	238	7438	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	49		14,0	8,0	6	4	c	3	3	4	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Křinec	1018/1	Jiný	Kácení stromů volné		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/165a4d5f-437d-4471-833e-32f796713b3a
Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	240	7440	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	61		23,0	7,0	13	4	c	1	3	4	Infekce báze kmene.	Křinec	587/4, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/bf7d111d-0905-4c17-a1ddb8df1957c9b5
Mrlina	Křinec ř. km 14,200 - 15,700	245	7445	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	43		19,0	10,0	7	4	c	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene.	Nové Zámky	191/7, s. 1	Povodí Labe	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1			https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/c8484390-61b1-4049-a1d1-8373f6515664/94db1c66-1088-4cce-9f70-b2888cff160
Cena celkem																									0 Kč bez DPH

	Seznam stromů k pokácení v naléhavosti 1	26
	Seznam stromů k ošetření v naléhavosti 1	12
	Seznam stromů k pokácení v naléhavosti 2	17

-688403,6788	-1029510,742
-688326,8045	-1029478,939
-688278,3089	-1029447,094
-688268,7466	-1029440,89
-688257,7737	-1029430,998
-688209,2582	-1029382,191
-688204,8377	-1029376,628
-688190,6661	-1029359,984