




A diagram showing a circular magnet with a North (N) pole at the top and a South (S) pole at the bottom. A compass needle is positioned horizontally, with its tip pointing towards the South (S) pole of the magnet.

Č.m.	Místnost	Podlaha	Naměřená plocha
1.01	NEFUNKČNÍ ŠACHTA VÝTAHU	BETONOVÁ	3,11 m ²
1.02	ZÁDVEŘÍ	BETONOVÁ	2,05 m ²
1.03	SCHODIŠTĚ	BETONOVÁ	15,78 m ²
1.04	SCHODIŠTĚ - UZAVŘENÉ	BETONOVÁ	11,20 m ²
1.05	NEFUNKČNÍ ŠACHTA VÝTAHU	BETONOVÁ	3,11 m ²
1.06	SCHODIŠTĚ	BETONOVÁ	28,20 m ²

	VYZDĚNÉ KONSTRUKCE - CIHLA PLNÁ
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	VYZDĚNÉ KONSTRUKCE - MATERIÁL NESPECIFIKOVÁN

Datum.....6.2.2017.....(3)

Odpov. proj.:	O. Švábek
Vypracoval:	O. Švábek
Kontroloval:	Ing. M. Komín
Kraj:	Ústecký
Místo:	p.p.č 2960/39 k.ú. Ústí nad Labem [554804]
Objednatel:	Povodí Labe, státní podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

AZCONSULT®
spol. s r. o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 240 888, 475 240 830
Tel/fax.: 475 240 864
E-mail: azconsult@azconsult.cz
CSN EN ISO 9001, 14001
ČSN OHSAS 18001

Akce:	VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí a oprava tubusu nad lávkou ČD
	I. ETAPA OPRAVY
Výkres:	PŮDORYS 2.NP
	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STAVU

Stupeň: DSP	Formát: 8 x A4
Č. zak.: 218/16	Č. paré :
Datum: 02/2017	
Měřítka: 1 : 50	Č. přílohy: D 1.1.b. - 02

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PDÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍDOVÁNÍ POUZE PO PDEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s. r. o.