

## SEZNAM PŘÍLOH:

D.02.1	Technická zpráva	
D.02.2	Podélný profil SO 02	(M 1 : 250/100)
D.02.3	Vzorový příčný řez SO 02	(M 1 : 50)
D.02.4	Příčné řezy SO 02	(M 1 : 100/100)
D.02.5	Výkres LB opěrné zdi SO 02	(M 1 : 50)
D.02.6	Výkres PB opěrné zdi SO 02	(M 1 : 25)
D.02.7	Výkres výztuže opěrných zdí SO 02	(M 1 : 50)
D.02.8	Zajišťovací prahy ve dně	(M 1 : 50)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>multi a Qua</div> <div>IČO: 60113111 TEL.+420 498 500 227 DIČ: CZ60113111 FAX +420 498 500 320</div>	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Lampertice			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 – 2,785			Stupeň	DSJ
			Datum	duben 2016
			Zakázkové číslo	M16/032
			Formát	
SO 02 Opevnění u č.p. 128 a 181			Měřítko:	Číslo přílohy: <b>D.02</b>
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				