

VD Souš, oprava návodního líce a dlažby vývaru

Konstrukce	celková plocha konstrukce [m <sup>2</sup> ]	plocha spár v dané konstrukci [m <sup>2</sup> ]	poškození spár [%]	poškozená plocha konstrukce [m <sup>2</sup> ]
<b>SO 01 - Oprava spárování hráze a manipulační věže</b>				
Návodní líc hráze v rozmezí 764,70 - 771,29 m n.m.	4 687	0.243	50	2 344
Vnější líc zdíva manipulační věže	79	0.146	30	24
<b>SO 02 - Oprava spárování přelivu a kaskády</b>				
Bezpečnostní přeliv - návodní líc	72	0.117	20	14
Bezpečnostní přeliv - koruna	141	0.289	50	71
Bezpečnostní přeliv - vzdušní líc	207	0.132	30	62
Bezpečnostní přeliv - dno spadiště	285	0.293	50	143
Kaskáda přelivu - svislé plochy stupňů	215	0.129	30	65
Kaskáda přelivu - vodorovné plochy stupňů	1 396	0.287	50	698
Kaskáda přelivu - hrany stupňů	95	0.083	50	48
Kaskáda přelivu - levá opěrná zeď kaskády	436	0.142	30	131
Kaskáda přelivu - koruna levé zdi	75	0.083	30	23
Kaskáda přelivu - pravá opěrná zeď kaskády	436	0.129	30	131
Kaskáda přelivu - koruna pravé zdi	68	0.083	30	20
<b>SO 03 - Oprava spárování zdi, portálu a břehové dlažby vývaru</b>				
Zeď navazující na portál spodních výpustí a kaskádu	213	0.142	70	149
Koruna navazující zdi a portálu	39	0.083	70	27
Břehová dlažba vývaru vlevo	255	0.321	70	178
Břehová dlažba vývaru vpravo	357	0.298	70	250
Jez u linnigrafu	11	-	-	11