










LEGENDA:

- 

- páteř svalu po odtěžení násoš (řážba v celé délce toku)
 zářezání břehových výřtí zeminoš s opěvněním rovinnou z LK 80-200 kg
 opěrná díl košem mostu - nebudou stavbu dočeno
 dílba pod mostem - nebudu stavbu dočeno
 dílba košem vyustitnoš objektu - nebudu stavbu dočeno
 dospěný průřeh v hrázích

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ
MUSÍ DODAVATEL ZAJISTIT VYTČENÍ
SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A OZNAČENÍ SÍTÍ
V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

VÝROČNÍ Ing. Miroslav Kučer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kučer	KONTOLOVÁ Ing. Marek Zapletalovský	 PAVODŇOVÁ OCHRANA ČR Povodňová ochrana, s.p. Závod Horní Morava, s.p. Ústecká 285 172 11 OLŠOVKA	FORMÁT 17 x 44	DATUM 04/2016	ÚČEL PD	VÝROBY SYSTÉM BDI h. v.	ČÍSLO ZÁKAZY 232 299	Č. VÝKRESU D1.91	MĚRITKO 1 : 2 000
SITUACE										

SITUACE

LEGENDA SÍTÍ:

- | | |
|---|---------------------------------|
| — | nadzemní vedení VN (orientačně) |
| — | nadzemní vedení NN (orientačně) |
| — | podzemní vedení NN (orientačně) |
| — | sčítací vedení NN (orientačně) |
| — | plynovod STL (orientačně) |
| — | kanalizace (orientačně) |
| — | kanalizační výust' |
| — | vodovod (orientačně) |