

Stavba: IDVT 10179199 (Rokyta), Kostelní Lhota,
Oprava koryta ř.km 0,000 – 1,041.
Zadavatel: Povodí Labe,st.p., závod Pardubice
Místo stavby: k.ú. Kostelní Lhota
Účel: DSJ
Zak.č.: 2 / 2017

Obsah dokumentace pro vydání stavebního povolení

(dle Vyhlášky č.499/2006 Sb., novely z r.2013, příl.č. 6)

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| 1 | Situační výkres širších vztahů | |
| 2 | Celkový situační výkres stavby | |
| 3 | Koordinační situace | viz. D.1.2b) 1 |
| 4 | Katastrální situační výkres | M 1:1000 |

D Dokumentace objektů

D.1 Dokumentace stavebního objektu

2a) Technická zpráva + fotodokumentace

2b) Výkresová část

- | | | |
|------------|----------------|--------------|
| výkr.č.: 1 | Situace, | M 1:500 |
| 2 | Podélný profil | M 1:1000/100 |
| 3 | Příčné profily | M 1:100 |

2c) 1 Orientační náklady stavby, paré č. 1 a 2

2c) 2 Zadání s výkazem výměr, paré č. 1 - 6

E Dokladová část

<i>Projektant:</i> Ing. Čápová	<i>Ing.Čápová Jaroslava Na Chmelnici 459 290 01 Poděbrady IČO 13290568</i>	
<i>Místo stavby:</i> okr. Nymburk, k.ú.Kostelní Lhota		
<i>Zadavatel:</i> Povodí Labe, st.p. závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice		
<i>Stavba:</i> IDVT 10179199 (R o k y t a) Kostelní Lhota Oprava koryta ř.km 0,000 - 1,041	<i>Datum:</i> leden 2017	<i>Účel:</i> DSJ
	<i>Zak.č.:</i> 2 / 2017	<i>Paré:</i>