



LEGENDA

- XV Hranice úseků pro stanovení kubatur udržbových prací
- 49 Kácený strom
- Vývrat/padlý kmen v korytě
- Směr toku potoka
- Stávající poloha osy koryta potoka
- Lokální splávn

VYPRACOVAL : ING. MIKYŠKOVÁ	NAVRHL : ING. MIKYŠKA	HIP : ING. MIKYŠKA	ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419
INVESTOR : POVODÍ VLTAVY, státní podnik	KRAJ : STŘEDOČESKÝ		
NÁZEV : DVT Říčanský potok, IDVT 10100298 ř.km 13,61-14,00/14,5-15,55/16,70-21,3		DATUM 3/2018	ČÍSLO SOUPRAVY :
OBSAH : SITUACE - 3.část úseky XV, XVI, XVII, XVIII, XIX		STUPEŇ : PD udržovacích prací	ČÍSLO ZAKÁZKY : 88718/P
FORMÁT : 5 A4		MĚŘÍTKO 1:1000	ČÍSLO VÝKRESU : C.2c
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ : C:\VÝKRESY 2018\POVIT_POTOKY\ŘÍČANSKÝ potok\POVIT_RIC_p C2 SITUACE 1000.DWG	