

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN KUBÁT | | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN KUBÁT | | ING. JAN KUBÁT SÍDLO FIRMY: KOMENSKÉHO 402/10 435 11 LOM | |
| INVESTOR: POVODÍ VLTAVY, s.p. ZÁVOD BEROUNKA | | OKRES: RAKOVNÍK | | | |
| PŘÍLOHA: FOTODOKUMENTACE | | | | DATUM: | LISTOPAD 2018 |
| | | | | STUPEŇ: | PD |
| | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 03/2018 |
| AKCE: MVN HOSTOKRYJE, OPRAVA FUNKČNÍCH OBJEKTŮ, KORUNY HRÁZE A ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Z NÁDRŽE | | MĚŘITKO: | | PŘÍLOHA: H | Č. PARÉ: |

Foto č. 1: pohled na zpevněnou příjezdovou komunikaci s brodem



Foto č. 2: pohled na česle na bezpečnostním přelivu



Foto č. 3: pohled proti toku na bezpečnostní přeliv



Foto č. 4: pohled proti toku na skluz, bezpečnostní přeliv



Foto č. 5: pohled na hráz MVN Hostokryje od bezpečnostního přelivu



Foto č. 6: pohled po toku na brod a zanesené koryto



Foto č. 7: pohled proti toku na práh, vývar a přelivnou hranu



Foto č. 8: pohled po toku na práh a opevnění břehů pod vývarem



Foto č. 9: pohled na soutok pod MVN Hostokryje



Foto č. 10: pohled na hráz od bezpečnostního přelivu



Foto č. 11: pohled na pařezy na návodním líci



Foto č. 12: pohled z koruny hráze na protější břeh MVN Hostokryje s vývraty



Foto č. 13: pohled na nezpevněnou příjezdovou komunikaci k Petrovickému potoku



Foto č. 14: pohled na příjezdovou komunikaci – plávka přes Petrovický potok



Foto č. 15: pohled na vývraty u Petrovického potoka



Foto č. 16: pohled na polámané stromy na břehu Petrovického potoka



Foto č. 17: pohled na vývrat u lávky přes Petrovický potok



Foto č. 18: pohled na suché, nebo polámané stromy na břehu MVN Hostokryje

