


INPREMA			INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 12/2018
Název zakázky:			VD SLUŠOVICE, OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ODBĚRNÉ VĚŽI A STROJOVNĚ SPODNÍCH VÝPUSTÍ Část: ELEKTROINSTALACE ODBĚRNÉ VĚŽE	Stupeň: PD pro real. stavby
Investor:				
Místo stavby:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Trnava, vodní tok Dřevnice	Číslo zakázky: 180919-2
Vypracoval		Schválil	Kontroloval	Archivní číslo: 180919-2/D5
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/18A4
				Měřítko: -
Název výkresu:			SCHÉMA ZAPOJENÍ RM-2	Pořadové č. výkresu
				12

RM-2

3+N+PE, 400/230V, 50Hz, TN-C-S



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize		Odběrná věž					+RM-2	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Náhrada						
				Nahrazeno						


Schéma zapojení RM-2

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno				

Schéma zapojení RM-2


+RM-2

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2




Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace				Schéma zapojení RM-2	180919-2/D5									
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RM-2									
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize																
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno						◀		▶				
															List	4	ze	18

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno	Schéma zapojení RM-2			




Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base



Zpracováno v

RM-2




Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize		Odběrná věž					+RM-2	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Náhrada						
				Nahrazeno						

Schéma zapojení RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize		Odběrná věž					+RM-2	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Náhrada						
				Nahrazeno						




Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			Schéma zapojení RM-2	180919-2/D5				
Zpracoval	Ing. Jiří Mošťek	Index revize								+RM-2		
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize						Odběrná věž				
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno					◀	▶
											List 8	ze 18

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno				



Schéma zapojení RM-2


+RM-2

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2




Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno				




Schéma zapojení RM-2

+RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace		Schéma zapojení RM-2		180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-2	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž							
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno					





Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace		INPREMA		Schéma zapojení RM-2		180919-2/D5					
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize										+RM-2			
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž											
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno								List 12	ze 18

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace				Schéma zapojení RM-2	180919-2/D5					
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RM-2					
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž										
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno								◀ ▶ List 13 ze 18




Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace			180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž			Schéma zapojení RM-2			
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno				





Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2





Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace		Schéma zapojení RM-2	180919-2/D5			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RM-2	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž						
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada				List 15 ze 18	

Copyright podle ISO 16016!

Engineering Base

Zpracováno v

RM-2



Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace				Schéma zapojení RM-2	180919-2/D5					
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RM-2					
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž										
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno								






Copyright podle ISO 16016!


Engineering Base

Zpracováno v

Datum	12.11.2018	Datum revize		180919-2 VD Slušovice, Oprava elektroinstalace				Schéma zapojení RM-2	180919-2/D5					
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RM-2					
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Odběrná věž								◀		▶
Schválil	Ing. Pavel Radkovský			Orig.	Náhrada	Nahrazeno						List	17	ze 18

RM-2



[illegible]