

## PŘÍLOHA B.1. – FOTODOKUMENTACE

### Oprava zdiva



Foto č.1 - Právý břeh PK, patrná úroveň dolní a horní vody, pod nikou schodů pracovní spára.



Foto č.2 – Levý břeh PK, střední vrata. Kamenné zdivo bude přespárováno.



Foto č.3 – Právý břeh, střední ohlavi - korunní kámen bude znovu osazen.



Foto č.4 – Levý břeh, střední ohlavi - korunní prvek tvoří beton s oplechováním.



Foto č. 5 - Pohled na bet. prvek na levém břehu u středních vrat, bude nahrazeno kamenem.



Foto č. 6 - Právý břeh, horní ohlavi, korunní kámen bude nahrazen novým.





Foto č. 7 - Levý břeh, horní ohlavi, korunní kámen bude znovu osazen.



Foto č. 8 - Kvádru u konzole stavítka, bude přezděn - usazen do původní polohy.

### Vystrojení komory



Foto č.9 – Úvazové prky, kříže, se nacházejí ve dvou výškových úrovních.



Foto č.10 – Mírně deformované jsou zejména kříže horní řady.



Foto č.11 – Opravený kříž.



Foto č.12 – Přístupový žebřík, zrezlé či chybějící úchyty ke zdivu.



## Sediment



Foto č.13 – Sediment se nachází zejm. ve slepém rohu na levém břehu pod horními vraty.



Foto č.14 – Sediment pod prvními dvěma výtoky z obtoku.

## Oprava balustrád



Foto č.15 – Balustráda na pravém břehu, patrné poškození zdiva, tato část bude přezděná.



Foto č.16 – Balustráda na levém břehu, bude opravena balustráda a podesta.



Foto č.17 – Detail na levém břehu, vrchní řada kamenů spodní úrovně bude přezděná.



Foto č.18 – Detail poškozeného spárování.