


OS PF2



LEGENDA

OSA REVITALIZOVANÉHO TOKU
OSA MEANDROVACÍ PASU
HRANICE STAVBY
BŘEHY REVITALIZOVANÉHO KORYTA
OBLEST VEGETACE NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ
ZASLEPENÍ
HUTNÝ ZÁSYP
MEANDROVÝ PAS

POZNÁMKA
NAŠE KRYJÍ REVITALIZOVANÉHO VODNÍHO TOKU JE POUZE ORIENTAČNÍ A JEHO TRASA BUDE URČENÁ PO VYTÝČENÍ TERÉNU
NA ZÁKLADĚ OBOJNÉ KONZULTACE S AUTORSKOU DOZKOUKOU A LUCEM MINIMALIZACE MĚŘENÍ.
ZÁŘEZ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTÝČENÍ.
DOVĚŘITELNOST JEJÍ ÚČASTI POUZE VE SMĚRU PŘEHLÍDÁVÁNÍ OBLASTI VÝKRESU, JEJÍHO ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEM ZKROJEN.
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASÍ AUTORA DOKUMENTACE © SINDLAR s.r.o.

VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE
Ing. Tereza Sudlerová	Ing. Tereza Sudlerová	Ing. Tereza Sudlerová	Ing. Miloslav Šindlar
KOL: 12.4.44	STAVENÍ (JMD): MÚJ Nord Mito nad Metují	FORMAT	
AKTIVITNÍ ÚZEMÍ: Domkov (73311)	DATUM:		
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Vlna Nejedlikova 951/8, Hradec Králové 500 03	STUPEŇ:		
ROZKOS, Domkov, revitalizace koryta	ČÍSLO ZÁKAZY:		
	SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		
	INTERVAL VSTĚVNÍ:		
	MĚŘÍTKO:		
	Č. VÝKRESU:		