



Obr. 1: Situace nánosů ve spodní části úseku SO 01 (pohled z lávky směrem po toku, konec souvislé úpravy), 26.2.2019



Obr. 2: Situace nánosů ve spodní části úseku SO 01 (pohled z lávky směrem proti toku, ostrov nánosů se vzrostlou vegetací dřevin), 26.2.2019



Obr. 3: Počátek SO 02 - zanesený vnitřní oblouk a mostní profil na spodním konci areálů Galvos a Technolen, 26.2.2019



Obr. 4: SO 02, nánosy zarůstající křovinami vrb, úsek podél areálů Galvos a Technolen, 25.4.2019



Obr. 5: SO 02, masivní nánosy ve vzdutí karetkového jezu, 25.4.2019



Obr. 6: SO 02, drobnější nánosy v závěru řešeného úseku (pod mostem ul. Husova)



Obr. 7: SO 03 – nános nevhodně směřující proudnici k destrukci břehu, 26.2.2019



Obr. 8: SO 03 – nánosy v úseku pod mostem ul. Resslova, 26.2.2019



Obr. 9: SO 04 – masívní nánosový ostrov při ústí Blatenského potoka, 26.2.2019



Obr. 10: SO 04 – nánosy na horním konci úseku, 26.2.2019



Obr. 11: SO 05 – nánosy v úseku nad mostem v místní části Blatno, 26.2.2019



Obr. 12: SO 05 – nánosy v úseku pod mostem silnice II/343, 26.2.2019



Obr. 13: SO 06 – nánosy v horní části Blatna, 26.2.2019



Obr. 14: SO 06 – nánosy v horní části Blatna, 26.2.2019

