

## Příloha č. 2 FOTODOKUMENTACE



FOTO č. 1 – vtokový objekt



FOTO č.2 – vtokový objekt, betonové čelo překryté železnými česlemi





FOTO č.3 – vtokový objekt, pohled proti směru toku Cholinky



FOTO č.4 – nadzemní dělicí pás mezi vtokovým objektem a Střední Moravou





FOTO č.5 – vtokový objekt, při vyčerpání vody



FOTO č.6 – vtokový objekt, potrubí 3x DN1000





FOTO č.7 – vtokový objekt, degradace stropní desky



FOTO č.8 – vtokový objekt, degradace stropní desky





FOTO č.9 – vtokový objekt, degradace betonu na LB



FOTO č.10 – vtokový objekt, degradace betonu na PB





FOTO č.11 – výtokový objekt



FOTO č.12 – výtokový objekt, pohled po směru toku Cholinky





FOTO č.13 – výtokový objekt, při vyčerpání vody



FOTO č.14 – výtokový objekt, potrubí 3x DN1000





FOTO č.15 – výtokový objekt, degradace betonu na PB



FOTO č.16 – výtokový objekt, degradace betonu na LB





FOTO č.17 – výtokový objekt, trhlina v betonu na LB




FOTO č.18 – výtokový objekt, trhlina v betonu na LB





FOTO č.19 – přístupová cesta ke vtokovému objektu



FOTO č.20 – přístupová cesta k výtakovému objektu





FOTO č.21 – pohled přes Střední Moravu – po směru shybky (toku Cholinka)



FOTO č.22 – pohled přes Střední Moravu – proti směru shybky (toku Cholinka)